



Ponts
**JACQUES CARTIER +
CHAMPLAIN**
Bridges
Canada

*Pont Champlain, Services de consultant,
Inspections annuelles des sections 5,
6 et 7 et services d'assistance pour
Inspection sur demande (2015-2018)
Contrat **62450***

Rapport d'inspection 2017 – Version finale
Janvier 2018

CHAPITRE 4. FICHES D'INSPECTION DÉTAILLÉES

CONSORTIUM




Contrat 62450 – Volume 1

4.1 Section 5


CONSORTIUM



Contrat 62450 – Volume 1




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(GROUPE A ETRE EFFECTUE PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTE)




NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTE	UNITES	L'ETAT DU MATERIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.1 - DEVIATEURS	S							
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.2 - DEVIATEURS	S							
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DEVIATEURS	S							
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								4


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Proprietes de la fissure					
	Coordonnees debut (1)		Coordonnees fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-



LÉGENDE:
 DÉLAMINAGE (DEL)
 ÉCLATEMENT (ECL)
 RÉPARATION
 TRACE DE ROUILLE




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(A REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W	
Élément: RENFORT-PTE DALLE		



Commentaire(s):

- ECL + AVC 800x200
- DEL 1700x300

A1 - FISS. LCAB (5), CEC = 1

A2 - FISS FLEX, CEC = 1

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-18.87	0.77	-17.87	0.63	0.35	1.01	15
F2	-2.99	0.33	-1.40	0.33	0.20	1.60	NA
F3 (1)	7.50	1.24	8.89	1.72	0.05	1.47	23
F4 (1)	8.43	2.38	8.89	2.37	0.05	0.46	24
F5 (1)	24.59	1.34	26.11	1.45	0.05	1.52	N/A
F6 (1)	24.45	0.68	25.32	1.00	0.05	0.93	6
F7 (1)	16.27	2.40	16.86	2.51	<0.15	0.60	20
F8	-3.04	0.45	3.09	0.20	0.35	6.13	24

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

	DÉLAMINAGE (DEL)		E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
	ÉCLATEMENT (ECL)		INSTRUMENTATION
	RÉPARATION		PRÉCONTRAINTE DALLE
	TRACE DE ROUILLE		PRÉCONTRAINTE POUTRE
			PRFC


COORDONNÉES

GEN. PH. 2439-2540

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	78	20	1	1	1
Inspecté par:	J.V		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-08		Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2				

Commentaire(s):

A2 - FISS FLEX, CEC = 1




FACE AMONT

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
FR1	2.60	0	2.60	0.10	0.05	0.10	N/A
FR2	2.30	0	2.30	0.10	0.05	0.10	N/A
FR3	1.80	0	1.80	0.10	0.05	0.10	N/A
FR4	1.25	0	1.25	0.10	0.05	0.10	N/A
FR5	0.85	0	0.85	0.10	0.05	0.10	N/A
FR6	0.15	0	0.15	0.10	0.05	0.10	N/A
FR7	-0.60	0	-0.60	0.10	0.05	0.10	N/A
FR8	-0.90	0	-0.90	0.10	0.05	0.10	N/A
FR9	-1.20	0	-1.20	0.10	0.05	0.10	N/A
FR10	-1.50	0	-1.50	0.10	0.05	0.10	N/A
FR11	-1.90	0	-1.90	0.10	0.05	0.10	N/A
FR12	-2.30	0	-2.30	0.10	0.05	0.10	N/A

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT




LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE

- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC


Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	78	20	1	1	1
Inspecté par: J.V./H.A		Section: SECTION 5					
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W						
Élément: POUTRE P1 - 2 DE 2							



NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			





RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
2	DEL 900x300
3	CEC=4, B1 - FISS. SORT + EFFLO
4	CEC=4, B1 - FISS. ANC. VERT 0.05mm
5	CEC=2, SUPPORT MANQUANT
6	CEC=4, B3 - DEF CAB @ J*
7	B1 - FISS SORT 0.05



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	90	5	5	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORTS DE LA GAÎNE	S		un	99	0	0	1	2
RENFORT-PTE								4




	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5
	Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W Élément: RENFORT-PTE P1



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	CEC=4, G3 - PERTE CONT 100% (NON APPLUYE)


	2015		2016		2017		2018	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
GAP	-	-	-	-	272	140	-	-
TEMPÉRATURE	-	-	-	-	18 C	20 C	-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
ASSISE DE POUTRE	P		un	99	0	0	1	4
TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
SUSPENTES ET CONNEXIONS DES SUSPENTES AU TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORT DE SUSPENSION (PILE 4W □ 4E SEULEMENT)	P		un	100	0	0	0	4
ÉLÉMENTS DES CONTREVENTEMENT	S		un	100	0	0	0	4
TM1.1								4



SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS
(PILE 4W □ 4E SEULEMENT)

	CONSORTIUM
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V. [REDACTED]	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W
	Élément: TM1.1 P1



- Commentaire(s):
1. ECL 500x300 + AVC
 2. ECL 300Ø
 3. ECL 1200x400 +AVC
 4. ECL 2000x100 + AVC
 5. ECL 300x200 + AVC
 6. ECL 1500x200 + AVC
 7. ECL 500x100 +AVC
 8. ECL 700x200 + AVC
 9. ECL 600x500
 10. ECL 700x200 AVC
 11. DEL 800x100
 12. ECL + AVC 2500x500
 13. DEL 1200x150
 14. DEL 1300x150
 15. DEL + ECL 3000x150


Fissure:	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

			CONSORTIUM 				
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par: JV /			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P2				



- Commentaire(s):
1. ECL 1200x200 + AVC
 2. ECL 700x200 + AVC
 3. ECL 300x300 + AVC
 4. ECL 400x100
 5. ECL 700x200
 6. ECL + AVC 1000x200
 7. ECL + AVC 300x300
 8. ECL + AVC 150x400
 9. DEL Ø300
 10. DEL 700x150

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	04	5	1	0	4
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P3				



- Commentaire(s):
1. ECL 1200x200 + AVC
 2. ECL 700x200 + AVC
 3. ECL 1000x200 + AVC
 4. ECL 300x300 + AVC
 5. ECL 200x200 + AVC
 6. ECL 600x200 + AVC
 7. ECL 700x50 + AVC
 8. ECL + AVC 300x300
 9. DEL 1000x300
 10. DEL 1200x150
 11. ECL + AVC Ø250

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m²	94	5	1	0	4
Inspecté par: J.V. [Redacted]		Date: 2017-06-08		Section: SECTION 5			
				Localisation: 4W-5W			
				Élément: POUTRE P4			



- Commentaire(s):
1. ECL 1200x200 + AVC SECT.
 2. ECL 300x300
 3. ECL 600x200 + AVC
 4. ECL 400x400 + AVC
 5. ECL 900x300 + AVC
 6. ECL + AVC Ø200
 7. DEL 600x100
 8. DEL 800x200
 9. ECL 300x300 + AVC
 10. DEL 1500x300
 11. DEL 1500x200
 12. ECL 300x75
 13. ECL 0.1m² (x4)


Fissure	Propriétés de la fissure					# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	04	5	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-08		Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P5				



- Commentaire(s):
1. ECL 500x300 + AVC
 2. ECL 1500x400 +AVC
 3. ECL 400x100 + AVC
 4. ECL 200x200 + AVC
 5. ECL 1700x150 +AVC
 6. ECL 1200x200
 7. ECL 1400x200 + AVC
 8. ECL 800x200 +AVC
 9. ECL 900x120 + AVC
 10. ECL 1500x300 + AVC
 11. ECL + AVC 700x300
 12. ECL + AVC 300x100
 13. DEL 300x300
 14. ECL 300x300
 15. ECL + AVC 300x300
 16. ECL + AVC Ø200
 17. ECL + AVC 800x150
 18. ECL + AVC 100x600
 19. ECL + AVC 3000x150
 20. DEL 300x1000

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure:	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES:

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM		No. Contrat: 62450			
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		Startec CMA exp.		No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P6				



Commentaire(s):
 1. ECL + AVC 500x500 (CÔTÉ EXT.)
 2. DEL 150x150 (CÔTÉ EXT.)

A1 - FISS. LCAB (5), CEC = 1

A2 - FISS FLEX. CEC = 1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-25.28	1.43	-24.62	1.27	0.05	0.68	9
F2	-24.06	1.00	-23.85	0.91	0.05	0.42	8
F3	-24.91	0.85	-23.85	0.84	0.15	1.28	8
F4	-19.78	0.87	-18.82	0.66	0.10	0.98	14
F5	-18.13	0.94	-18.72	0.60	0.05	1.45	10
F6	-9.84	2.08	-9.09	1.80	0.05	0.80	23
F7	-10.29	1.55	-7.43	0.71	0.20	2.98	22
F8	-8.39	1.54	-8.19	0.85	0.05	2.31	23
F9	5.36	0.84	6.08	0.82	0.05	0.74	23
F10	7.43	1.22	8.43	1.55	0.05	1.06	23
F11	6.75	0.56	8.99	1.11	0.10	2.21	22
F12	18.74	1.11	23.16	2.74	0.30	4.71	16
F13	18.28	0.73	19.65	1.09	0.05	1.42	15
F14	24.39	1.23	26.11	1.64	0.05	1.77	9

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F15	-23.24	2.77	-19.43	1.32	<0.15	4.08	16
F16	6.00	0.80	8.15	1.45	0.15	2.25	23
F17	7.29	0.68	10.23	1.53	0.25	3.06	22

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	94	5	0	1	
Inspecté par: J.V. [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 4W-5W				
			Élément: POUTRE P7 - 1 DE 2				


** FISS. CACHÉE PRFC, DONNÉE REPORTÉE




NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	CEC=2, B4 - PERTE. COUSS
2	CEC=3, B4 - BOULON U DESS
3	B1 - FISS SORT 0.05 (x2)
4	B1 - FISS SORT 0.05




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	99	1	0	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORTS DE LA GAÎNE	S		un	98	1	1	0	2
RENFORT-PTE								4



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W	
Élément: RENFORT-PTE P7		




NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER
 NOTE: FOR CRACKS SPECIFIC TO ANCHORAGE OF THE STEEL ANCHOR BLOCK


PH. 2498

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	B3 - FISS GAINÉ. CEC=2




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	99	0	1	0	2
SUPPORTS DE LA GAINÉ	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-PTE ADD								2



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE





	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W	
Élément: RENFORT-PTE ADD P7		



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	C1 - AG EXT (4-TROUS Ø 40mm) (POUR PTE DALLE) (AUTORISÉS PAR LE CONCEPTEUR)
2	C1 - DEGRAD UV (5% - CEC3)

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P		un	95	0	5	0	3
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								3


		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par:	J.V. [REDACTED]	Section:	SECTION 5
Date:	2017-06-08	Localisation:	4W-5W
		Élément:	RENFORT-PRFC P7



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	CEC=4, G5 - PERTE CONT PRT1 100% < 3mm (AVAL)
2	CEC=4, G3 - PERTE CONT 50% (1% C)
3	CEC=4, G3 - PERTE CONT 50% (1% C)
4	CEC=4, G3 - PERTE CONT MILIEU 10%
5	G3 - PERTE CONT 20%


	2015		2016		2017		2018	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
GAP	-	-	220	85	215	100	-	-
TEMPÉRATURE	-	-	23 C	23 C	15 C	17 C	-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
ASSISE DE POUTRE	P		un	98	1	1	0	4
TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
SUSPENTES ET CONNEXIONS DES SUSPENTES AU TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORT DE SUSPENSION (PILE 4W □ 4E SEULEMENT)	P		un	100	0	0	0	4
ÉLÉMENTS DES CONTREVENTEMENT	S		un	100	0	0	0	4
TM1.1								4



LÉGENDE:
 TRACE DE ROUILLE


		CONSORTIUM	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par:	J.V	Section:	SECTION 5
Date:	2017-06-08	Localisation:	4W-5W
		Élément:	TM1.1 P7




Commentaire(s):

1. ECL + DEL 700x700	11. DEL 600x200
2. ECL 300x300	12. DEL 200x200
3. ECL+ AVC 100x300	13. DEL 100x200
4. DEL 300x300	14. DEL 1200 x200
5. DEL 1500x200	15. DEL 200x200
6. DEL Ø200mm	16. ECL 200x200
7. ECL +AVC Ø150	17. ECL 600x200
8. ECL 1200x200	18. ECL 600x200 (K1-ANC VIS CORR)
9. DEL 400x250	
10. ECL + AVC 150x600	

DIAPHRAGME 1






Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			
F1	1.79	0.10	2.59	0.10	0.05	0.800
F2	-0.30	0.10	0.02	0.10	0.05	0.320
F3	-0.79	0.10	0.02	0.10	0.10	0.810
F4	1.94	0.10	2.75	0.10	0.05	0.810
F5	1.94	0.10	2.75	0.10	0.05	0.810
F6	1.94	0.10	2.75	0.10	0.10	0.810
F7	1.94	0.10	2.75	0.10	0.01	0.810
F8	-0.79	0.10	0.02	0.10	0.05	0.810
F9	-2.38	0.10	-1.57	0.10	0.05	0.810



- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 1	28	m²	93	5	2	0	4
DIAPHRAGME 4	28	m²	92	5	3	0	1
Inspecté par:		J.V.	Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-08	Localisation: 4W-5W				
			Élément: DIAPHRAGMES EXT.				






- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE


Commentaire(s):
 AXE 2: K1 - FISS LCAB (3), CEC=1
 AXE 3: K1 - FISS LCAB (1), CEC=3

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					Longueur (m)
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.05	0.6
F2	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.4
F3	-0.30	0.98	0.00	0.98	0.05	0.3
F4	-0.20	0.78	0.00	0.78	0.05	0.2
F5	2.89	0.98	3.29	0.98	0.05	0.4
F6	2.69	1.70	3.29	1.70	0.05	0.8


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	99	1	0	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	99	1	0	0	3
Inspecté par: J.V. [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 4W-5W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC DES BANDES DE TFC



DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC DES BANDES DE TFC





LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS

CIRCLES À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉS


RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A	P		un	100	0	0	0	4

 Fourni par le Consortium de la Région de l'Est	CONSORTIUM Startec  
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450
Inspecté par: J.V. 	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-08	Localisation: 4W-5W
Élément RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE2	




DIAPHRAGME EXTÉRIEUR AVEC DES BANDES DE TFC



DIAPHRAGME INTÉRIEUR AVEC DES BANDES DE TFC

PH. 2458

DIAPHRAGME 3




LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS

PROJEU À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A	P		un	100	0	0	0	4


		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par:	J.V. [Redacted]	Section:	SECTION 5
Date:	2017-06-08	Localisation:	4W-5W
		Élément RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A-AXE3	



TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	98	2	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	88	11	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par: DIR. MONTRÉAL MAP/AF		DIR. BROSSARD AF		Section: SECTION 5			
Date: 2017/06/03		2017/05/20		Localisation: 4W-5W			
Élément: DESSUS DU TABLIER							





1. FISSURES DANS L'ÉLASTOMÈRE

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	70	30	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	50	48	2	0	4

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

		CONSORTIUM	
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MAP ■ JV ■		Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-01 2017-06-08		Localisation: 5W	
		Élément: APPAREILS D'APPUI	



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE



Commentaire(s):

1. GARNITURE : DÉBRIS
2. ÉCLATEMENT 200mmX50mm
3. VIDE SOUS COIN

OUVERTURE 10 mm, RESTRICTION DU MOUVEMENT DE FAÇON APPRÉCIABLE PH. 385

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT		22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ		22.4	ml	80	20	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE		24	m ²	64	35	1	0	4
CONSOLE				100	0	0	0	4

Inspecté par: AF ■ / MAP-AF / MAP ■	Section: SECTION 5
Date: 2017-05-20 / 2017-06-03 / 2017-06-01	Localisation: 5W
	Élément: JOINT



Commentaire(s):
 CHEMISAGE DU FÛT CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE

PROFIL AMONT


FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL


FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	55	45	0	0	4
FÛT	470	m ²	55	45	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT	30	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par:	MAP	JV	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-01	2017-06-08	Localisation: 5W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				




FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)




FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)



PROFIL ANCRAGE AMONT



PROFIL ANCRAGE AVAL




PLAN ANCRAGE AMONT

PLAN ANCRAGE AVAL

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFECT NOTÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE EN ACIER	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORT	S		un	100	0	0	0	4
BARRES DE PRÉCONTRAINTE	P			100	0	0	0	4
RENFORT-PTE CHEVÈTRE								4

	CONSORTIUM
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018	No. Contrat: 62450
Inspecté par: MAP	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-01	Localisation: 5W
	Élément: RENFORT-PTE CHEV



- Commentaire(s):
1. DEL 300x500
 2. DEL + AVC 300x300
 3. N1 - FISS L CAB (3) 0.05@0.1mm PH. 4330
 4. N1 - ANCIENS ECL TV RÉPARÉS (CEC 1)

DRAIN S'ÉCOULE DIRECTEMENT SUR LA STRUCTURE (TREILLIS)
PH. 0097



TABLEAU DE FISSURATION


Propriétés de la fissure

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
-	-	-	-	-	-	-


- LÉGENDE:**
- FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE
 - ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
 - DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - RÉPARATION
 - PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
 - RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS

PH. 0675
PH. 4445
PH. 0677

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
PLATELAGE 1	205	m ²	96	3	1	0	4
PLATELAGE 2	205	m ²	96	4	0	0	4
PLATELAGE 3	205	m ²	96	3	1	0	3
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT	10	m ²	100	0	0	0	4
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL	10	m ²	95	5	0	0	4
SYSTÈME DE DRAINAGE	-	un	-	-	-	-	0
Inspecté par:		B.P. [] M.A.P. []		Section: SECTION 5			
Date:		2017-05-31 2017-06-01		Localisation: 5W-6W			
				Élément: PLATELAGE (DESSOUS)			



LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINE
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE LIGNE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)




DÉTAIL A

NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.



LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)




DÉTAIL B

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	N/A				
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un	N/A				
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								4


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ



LÉGENDE:
 DÉLAMINAGE (DEL)
 ÉCLATEMENT (ECL)
 RÉPARATION
 TRACE DE ROUILLE

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: M.A.P.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-01	Localisation: 5W-6W	
Élément: RENFORT-PTE DALLE		



Commentaire(s):

- A2-FISS GOUSS 0.15mm (CEC 3)
- DEL 300x300

A2 - FISS VERT. DE RETRAIT DANS UNE ZONE DE BÉTON RÉPARÉ

A1 - FISS L CAB (5+) (CEC 1)


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1 (1)	-26.03	1.38	-24.36	1.22	0.05	0.66	9
F2 (1)	7.24	0.67	8.89	1.00	0.05	1.68	22
F3 (1)	9.12	1.75	10.36	2.21	0.05	1.32	23
F4 (1)	25.11	1.22	26.11	1.58	0.05	1.06	6
F5 (1)	24.18	0.87	26.11	0.89	0.05	1.98	4
F8 (1)	17.56	0.41	23.46	0.39	0.05	5.90	N/A
F7	1.20	0.35	2.80	0.425	0.05	1.80	24

(*) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC

PH. 4437, 4438
PH. 4374

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT



- LÉGENDE:
- DELAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
 - INSTRUMENTATION
 - PRÉCONTRAINTÉ DALLE
 - PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
 - PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	89	9	1	1	1
Inspecté par:	M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-01		Localisation: 5W-6W				
			Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2				


Commentaire(s):
A2 - FISS FLEX, CEC=1



PH. 4387, 4388

PH. 4375

FACE AMONT



PH. 4442

FACE AVAL


Fissure AMONT	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Propriétés de la fissure		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR1	2.50	0	2.50	0.10	0.05	0.10	N/A
FR2	2.30	0	2.30	0.10	0.05	0.10	N/A
FR3	2.10	0	2.10	0.10	0.05	0.10	N/A
FR4	1.95	0	1.95	0.10	0.05	0.10	N/A
FR5	1.80	0	1.80	0.10	0.05	0.10	N/A
FR6	1.50	0	1.50	0.10	0.05	0.10	N/A
FR7	1.20	0	1.20	0.10	0.05	0.10	N/A
FR8	0.80	0	0.80	0.10	0.05	0.10	N/A
FR9	0.50	0	0.50	0.10	0.05	0.10	N/A
FR10	0.25	0	0.25	0.10	0.05	0.10	N/A
FR11	-0.10	0	-0.10	0.10	0.05	0.10	N/A
FR12	-0.25	0	-0.25	0.10	0.05	0.10	N/A
FR13	-0.55	0	-0.55	0.10	0.05	0.10	N/A
FR14	-0.90	0	-0.90	0.10	0.05	0.10	N/A
FR15	-1.20	0	-1.20	0.10	0.05	0.10	N/A
FR16	-1.60	0	-1.60	0.10	0.05	0.10	N/A

Fissure AVAL	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Propriétés de la fissure		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR1	-2.40	0	-2.40	0.40	0.05	0.40	N/A
FR2	-2.20	0	-2.20	0.40	0.05	0.40	N/A
FR3	-2.00	0	-2.00	0.40	0.05	0.40	N/A
FR4	-1.80	0	-1.80	0.40	0.05	0.40	N/A
FR5	-1.70	0	-1.70	0.40	0.05	0.40	N/A
FR6	-1.50	0	-1.50	0.40	0.05	0.40	N/A
FR7	-1.40	0	-1.40	0.40	0.05	0.40	N/A
FR8	-1.20	0	-1.20	0.40	0.05	0.40	N/A
FR9	-0.90	0	-0.90	0.40	0.05	0.40	N/A
FR10	-0.80	0	-0.80	0.40	0.05	0.40	N/A
FR11	-0.40	0	-0.40	0.40	0.05	0.40	N/A
FR12	-0.20	0	-0.20	0.40	0.05	0.40	N/A
FR13	0.30	0	0.30	0.40	0.05	0.40	N/A
FR14	0.50	0	0.50	0.40	0.05	0.40	N/A
FR15	0.80	0	0.80	0.40	0.05	0.40	N/A
FR16	0.90	0	0.90	0.40	0.05	0.40	N/A
FR17	1.20	0	1.20	0.40	0.05	0.40	N/A
FR18	1.70	0	1.70	0.40	0.05	0.40	N/A

		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018		No. Contrat: 62450				
		Éléments		État du matériau		CEC		
		Total Inspecté	Unité	A	B		C	D
POUTRE P1		415	m ²	89	9	1	1	1
Inspecté par:		M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-01		Localisation: 5W-6W				
				Élément: POUTRE P1 - 2 DE 2				


5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT



LÉGENDE:


- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC




RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	C1 - AG EXT 4 TROUS Ø40mm PTE DALLE SUR BANDE HORIZ (TROUS D'INGÉNIERIE) (CEC 4)
2	C1 - AG EXT TROUS Ø90mm SUR BANDE VERT (TROUS D'INGÉNIERIE) (CEC 4)
3	C1 - AG EXT 2 TROUS Ø40mm PTE DALLE SUR BANDE HORIZ (TROUS D'INGÉNIERIE) (CEC 4)
4	C1 - DEGRAD UV 400x400 (CEC 4)
5	C1 - BULLE BANDE HORIZ 200x50 (CEC 3) VISUEL
6	C1 - DEGRAD UV BANDE HORIZ (CEC 3)
7	C1 - DEGRAD UV (CEC 3)

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			96	1	3	0	3
RENFORT-PRFC								3

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: M.A.P./N.B.		Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-01		Localisation: 5W-6W	
		Élément: RENFORT-PRFC P1	





- Commentaire(s):
1. 5% PDS SUR 80% ANC GLISS PH. 0676
 2. AU MOINS 7 FISSURES DE 0,05mm DE PLUS DE 500mm DE LONGUEUR, LE LONG DES CÂBLES #5 À #11 (**)
 3. A2 - FISS GOUSS 0.30mm (CEC 3)
 4. A2 - FISS VERT. DE RETRAIT DANS UNE ZONE RÉPARÉ (CEC 1)
 5. A1 - FISS L CAB (5+), (CEC 1)

A2-FISS GOUSS 0.40mm = CEC 3

(*) DÉFAUT SUPERPOSÉ DES DEUX CÔTÉS DE L'ÂME
 (**) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES CACHÉES PAR LE PRFC

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1 (II)	-26.11	0.88	-25.39	0.77	0.05	0.73
F2 (II)	-24.62	0.97	-23.80	0.87	0.05	1.03
F3 (II)	-23.12	1.77	-22.13	1.48	0.05	1.03
F4 (II)	-9.85	1.34	-7.42	0.76	0.05	0.58
F5 (II)	-10.14	0.89	-9.12	0.64	0.05	1.06
F6 (II)	7.17	1.74	8.89	2.49	0.05	1.88
F7 (II)	9.09	1.80	10.44	2.33	0.05	1.45
F8 (II)	-9.90	0.82	-9.12	0.64	0.05	0.78
F9 (II)	17.75	0.84	18.50	1.04	0.15	0.78
F10 (II)	18.75	0.84	19.28	0.98	0.20	0.54
F11 (II)	20.71	0.95	21.61	1.14	0.10	0.92
F12 (II)	20.21	0.97	20.91	1.14	0.10	0.72
F13 (II)	9.12	1.80	9.39	1.91	0.10	0.32
FR1	-1.80	0	-1.80	0.10	0.05	0.10
FR2	-1.10	0	-1.10	0.10	0.05	0.10

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
FR3	-0.50	0	-0.50	0.10	0.05	0.10
FR4	0.20	0	0.20	0.10	0.05	0.10
FR5	0.80	0	0.80	0.10	0.05	0.10
FR6	1.35	0	1.35	0.10	0.05	0.10
FR7	1.90	0	1.90	0.10	0.05	0.10
FR8	-1.30	0	-1.30	0.15	<0.05	0.15
FR9	-0.50	0	-0.50	0.15	<0.05	0.15
FR10	0.50	0	0.50	0.15	<0.05	0.15


5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	87	11	1	1	1
Inspected by: B P			M.A.P.			Section: SECTION 5	
Date: 2017-05-31			2017-06-01			Localisation: 5W-6W	
						Élément: POUTRE P7	




Commentaire(s):
 1. ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6
 (2017-06-03)

TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVANT	54	ml	89	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par: DIR. MONTRÉAL DIR. BROSSARD MAP/AF AF		Date: 2017/06/03 2017/05/20		Section: SECTION 5			
		Localisation: 5W-6W			Élément: DESSUS DU TABLIER		



Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	85	15	0	0	4
BUTOIR	1	un	95	5	0	0	4
ASSISE	46	m ²	45	50	5	0	4
Inspecté par: M.A.P. J.V.		Section: SECTION 5					
Date: 2017-06-01 2017-06-05		Localisation: 6W					
		Élément: APPAREILS D'APPUI					




- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1. GARNITURE : DÉBRIS
 2. PERTE DE MATÉRIAUX SOUS LA CORNIÈRE MÉTALLIQUE DU JOINT DE DILATATION
- PH. 861

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	94	5	1	0	4
CONSOLE	24	un.	100	0	0	0	4
Inspecté par: A.F. <input checked="" type="checkbox"/> M.A.P. <input checked="" type="checkbox"/> M.A.P./A.F. J.V. <input checked="" type="checkbox"/>							Section: SECTION 5
Date: 2017-06-20 2017-06-01 2017-06-03 2017-06-05							Localisation: 6W
							Élément: JOINT



- Commentaire(s):
- ECL + AVC 600x400
 - ECL + AVC 300x300
 - ECL + AVC 300x50
5. A2 - FISS FLEX (FISS VERT DE RETRAIT DANS UNE ZONE RÉPARÉE) CEC = 1 CHAQUE CÔTÉ
- 6 FISSURIMÈTRE EN PLASTIQUE - FACE AVALE
- 20151126: 0.05mm / 5 C
COORD. X = 0
COORD. Y = 0
- 20160608: 0.05mm / 12 C
COORD. X = 0
COORD. Y = 0
- 20170605: 0.05mm / 6 C
COORD. X = 0
COORD. Y = 0

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
FR1	-1.00	0.00	-1.00	0.30	0.05	0.40	N/A
FR2	-0.48	0.00	-0.48	0.30	0.05	0.40	N/A
FR3	0.23	0.00	0.23	0.30	0.05	0.40	N/A
FR4	0.72	0.00	0.72	0.30	0.05	0.40	N/A
FR5	1.12	0.00	1.12	0.30	0.05	0.40	N/A
FR6	-2.73	0.00	-2.73	0.15	0.05	0.30	N/A
FR7	-0.99	0.00	-0.99	0.15	0.05	0.30	N/A
FR8	-0.39	0.00	-0.39	0.15	0.05	0.30	N/A
FR9	0.22	0.00	0.22	0.15	0.05	0.30	N/A
FR10	1.22	0.00	1.22	0.15	0.05	0.30	N/A
FR11	1.73	0.00	1.73	0.15	0.05	0.15	N/A
FR12	2.21	0.00	2.21	0.15	0.05	0.15	N/A
FR13	2.72	0.00	2.72	0.15	0.05	0.15	N/A

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	88	10	1	1	
Inspecté par:	JV		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-05		Localisation: 6W-7W				
			Élément: POUTRE P1				




FACE AVANT
QP1.0 (SYSTÈME DE POST-TENSION DE TYPE ARBALÈTE À DEUX POINÇONS)

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
①	D5 - VIBR PRÉCONTR. 20 mm (CEC 3) <i>PAS DE VÉRIFICATION LORS DE L'INSPECTION</i>
②	D1 - FISS ANC 0.05 mm (CEC 4)
③	D1 - FISS ANC 0.40 mm (CEC 4)
④	D1 - FISS ANC 0.40 mm (CEC 4)
⑤	D1 - FISS ANC 0.50 mm (CEC 4)
⑥	D1 - FISS ANC 0.25 mm (CEC 4)
⑦	D1 - FISS LONG 0.15 mm (CEC 4)

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	89	9	2	0	4
JAMBE DU POINÇON	P		un	100	0	0	0	4
SERRE POUTRE	P		un	100	0	0	0	4
TRAVERSE	P		un	100	0	0	0	4
BARRES DE PRÉCONTRAINTÉ	P		un	99	1	0	0	3
CONTREFICHE LATÉRAL	P		un	100	0	0	0	4
SUSPENTES ET SERRAGES	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-QP 1.0								3

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV	Section: SECTION 5	
Date: 2107-06-05	Localisation: 6W-7W	
Élément: RENFORT-QP 1.0 P1		



- Commentaire(s):
- ECL 600x400
 - DEL 300x200
 - ECL+AVC 300x300
 - DEL 500x300
 - DEL 200x300
- A2 - FISS GOUSS <1.00 mm = CEC 2
FACE AVAL
- A2 - FISS FLEX (FISS VERT DE RETRAIT
DANS ZONE DE RÉP.) = CEC 1
- A2 - FISS L CAB (2) (CEC 4)
- FACE AVAL: INSPECTION VISUELLE;
ESPACE RESTREINT CAUSÉ PAR T.M.

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-8.79	1.08	-8.27	0.88	0.50	1.57	22
F2	-8.48	1.57	-5.34	0.63	0.20	3.28	23
F3	7.000	0.610	8.555	1.251	0.05	1.68	22
F4	6.745	0.818	8.831	1.223	0.80	2.10	22
F5	5.070	0.818	8.460	1.715	0.35	3.30	23

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES


		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	88	10	1	1	1
Inspecté par:	JV	JV	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-02	2017-06-05	Localisation: 6W-7W				
			Élément: POUTRE P7 1 DE 2				



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P		un	100	0	0	0	4
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT NOTÉ

	CONSORTIUM Stantec DM exp.	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV	Section: SECTION 5	
Date: 201-06-05	Localisation: 6W-7W	
	Élément: RENFORT-PRFC P7	




RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
(1)	D7 - CAB LACH AVAL (RÉPARÉ)
(2)	D7 - CAB LACH AMONT (RÉPARÉ)
(3)	D5 - VIB PRECON 25 mm (CEC 3)
(4)	D1 - FISS ANC < 0.10 mm
(5)	D1 - FISS ANC 0.30 mm
(6)	D1 - FISS ANC 0.20 mm
(7)	D1 - FISS ANC 0.35 mm
(8)	D1-FISS LONG 0.10
(9)	D1-FISS SORT 0.10
(10)	D1-FISS LONG 0.1
(11)	FISS SORT 0.2

AUX 4 EXTRÉMITÉS

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	78	20	2	0	4
JAMBE DU POINÇON	P		un	100	0	0	0	4
SERRE POUTRE	P		un	100	0	0	0	4
TRAVERSE	P		un	100	0	0	0	4
BARRES DE PRÉCONTRAINTE	P		un	99	1	0	0	3
CONTREFICHE LATÉRAL	P		un	100	0	0	0	4
SUSPENTES ET SERRAGES	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-QP 1.0								3

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450			
Inspecté par:	JV	JV	Section: SECTION 5
Date:	2017-06-02	2017-06-05	Localisation: 6W-7W
			Élément: RENFORT-QP 1.0 P7




TABLIER - VUE EN PLAN

Commentaire(s):

1. ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6 (2017-06-03)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	94	5	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	3
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL MAP/AF	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/03	2017/05/20	Localisation: 6W-7W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				



Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	70	30	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	7	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	75	25	0	0	4
Inspecté par:		JV	Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-05	Localisation: 7W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

JOINT REMPLACÉ


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	90	10	0	0	4
CONSOLE EN BÉTON			100	0	0	0	4
Inspecté par:		AF	JV	MAP/AF	JV	Section: SECTION 5	
Date:		2017-05-21	2017-06-02	2017-06-03	2017-06-05	Localisation: AXE 7W	
						Élément: JOINT	



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL




FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

Commentaire(s):
 Q1-FPE >0.3mm (0.5mm) CEC 1

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	-3.72	0.00	-4.12	1.26	0.40	1.33
F2	3.73	0.00	6.33	1.55	0.50	3.30
F3	0.80	2.30	0.80	3.73	1.25	1.43

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	48	50	0	1	4
FÛT	452	m ²	50	50	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT	30	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par:	JV	JV	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-02	2017-06-05	Localisation: 7W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				



Commentaire(s):

1. ECL + AVC 700x200
2. ECL + AVC 1000x300
3. DEL 300x300
4. DEL 200x200
5. DEL 400x150

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	-25.810	0.700	-25.400	0.800	0.05	0.38	4

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE 3	415	m ²	98	3	1	0	4


Inspecté par: J.V.

Date: 2017-06-06

Section: SECTION 5

Localisation: 7W-8W

Élément: POUTRE P3



- Commentaire(s):
1. 7 x DEL 400x400
 2. ECL + AVC 100x400
 3. 4 x ECL + AVC 1000x300
 4. ECL + AVC 200x200
 5. DEL 300x300

CEC-4, A1 - FISS LCAB (2)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	16.482	0.850	16.882	0.890	0.05	0.20	18
F2	16.212	0.860	16.482	0.930	0.05	0.28	17

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	98	3	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-06		Localisation: 7W-8W				
			Élément: POUTRE P5				



Commentaire(s):
 1. ECL + AVC 200x200
 2. ECL + AVC 1000x200

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m ²	98	3	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-06		Localisation: 7W-8W				
			Élément: POUTRE P6				



Commentaire(s):
 CEC-1, A1 - FISS L CAB (5+)
 1. A2-FISS GOUSS 0.05mm F. AVAL
 2. A2-FISS FLEX (F.V. RETRAIT DANS RÉP)
 FR1@FR5 (CEC 1)

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-25.18	1.45	-22.02	0.74	0.05	1.04	9
F2 (1)	-10.59	2.32	-9.09	1.80	0.05	1.39	23
F3 (1)	-10.26	1.49	-7.06	0.63	0.20	3.19	22
F4 (1)	24.21	0.86	25.01	0.99	0.05	0.82	7
F5 (1)	24.59	0.74	25.10	0.80	0.05	0.52	6
F6 (1)	25.01	0.73	25.69	0.89	0.05	0.69	5
F7 (1)	6.64	0.58	-8.89	1.12	0.35	2.12	22
F8 (1)	8.39	2.00	8.89	2.175	0.05	0.5	24

(1) FISS CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
FR1	-1.85	0	-1.85	0.08	0.05	0.08
FR2	-1.30	0	-1.30	0.08	0.05	0.08
FR3	-1.10	0	-1.10	0.08	0.05	0.08
FR4	-0.90	0	-0.90	0.08	0.05	0.08
FR5	-0.65	0	-0.65	0.08	0.05	0.08


5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION) LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	98	1	0	1	
Inspecté par: J.V. [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-06			Localisation: 7W-8W				
			Élément: POUTRE P7				



Commentaire(s):

- CEC=2, K1 - FISS L CAB (2)
- FISS HORIZ 0.05mm (PAS VIS-À-VIS LE CÂBLE)
- ECL (RECOUVREMENT INSUFFISANT)


Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	2.07	1.39	1.21	1.39	0.05	0.98
F2	2.07	1.00	1.46	1.00	0.05	0.61
F3	0.60	1.65	0.00	1.65	0.05	0.60
F4	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F5	0.00	1.70	0.40	1.70	0.05	0.40
F6	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.05	0.50
F7	0.00	1.65	0.48	1.65	0.05	0.46



LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉGÂTS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN PLAN)
 LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS
 (INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	99	0	1	0	4
DIAPHRAGME 3	83	m ²	99	1	0	0	2
Inspecté par: J.V. J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-06 2017-06-07			Localisation: 7W-8W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



Commentaire(s):
 RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES TYP.

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	50	50	0	0	4
ASSISE	46	m ²	95	5	0	0	4
Inspecté par:		JV		Section: SECTION 5			
Date:		2017-06-06 2017-06-07		Localisation: 8W			
		Élément: APPAREILS D'APPUI					




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

- 1- DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE @ MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.
- 2-FISS PROFILÉ
- 3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.
- 4- FISS TRANSV. DE RETRAIT DE 0.05mm @ 500
- 5- NID DE POULE LÉGER Ø200


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT		22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ		22.4	ml	99	0	0	1	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE		24	m ²	60	25	15	0	3
CONSOLE EN BÉTON				100	0	0	0	4
Inspecté par:		AF	MAP/AF	JV	Section: SECTION 5			
Date:		2017-05-20	2017-06-03	2017-06-06	Localisation: 8W			
					Élément: JOINT			



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

LÉGENDE:


- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- FISSURES
- TRACE DE ROUILLE
- FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
- QUADRILLAGE 2000 x 2000

Commentaire(s):

- 1- ECL + AVC 500x500
- 2- ECL + AVC >30% 1000x1000
- 3- ECL + AVC 1000x300
- 4- DESAG. TRÈS IMPORTANT 2000x1000 (1%D)
- 5- ECL + AVC 8000x3000
- 6- DESAG. TRÈS IMPORTANT 3000x1000
- 7- DEL + FISS LARGE GÉNÉRALISÉ

CHEVÊTRE - Q1 - FPE 0.1@0.20mm CEC 2

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	40	50	1	0	2
FÛT	443	m ²	0	10	88	2	2
Inspecté par:	JV		Section: SECTION 5				
Date:	2017-08-08 2017-08-07		Localisation: 8W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				




- Commentaire(s):
- OUVERTURE DE 0.05 POUR TOUTES LES FISSURES TRANSVERSALES (S.I.C.)
1. N1 - FISS L CAB (5) - CEC = 1
 2. N1 - FISS L CAB (3) - CEC = 3
 3. N1 - ECL TV 200 x 800 - CEC = 1
 4. ECL + AVC 500x500
 5. DEL 1000x500

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	-18.40	9.70	-18.40	11.88	0.05	2.18
F2	-17.40	9.70	-17.40	11.88	0.05	2.18
F3	-16.40	9.70	-16.40	11.88	0.05	2.18
F4	-14.05	9.70	-14.05	11.88	0.05	2.18
F5	-13.25	9.70	-13.25	11.88	0.05	2.18
F6	-12.33	9.70	-12.33	11.88	0.05	2.18
F7	2.90	9.70	2.90	11.88	0.05	2.18
F8	3.90	9.70	3.90	11.88	0.05	2.18
F9	4.90	9.70	4.90	11.88	0.05	2.18
F10	5.90	9.70	5.90	11.88	0.05	2.18
F11	6.90	9.70	6.90	11.88	0.05	2.18
F12	15.07	9.70	15.07	11.88	0.05	2.18
F13	16.07	9.70	16.07	11.88	0.05	2.18
F14	17.07	9.70	17.07	11.88	0.05	2.18

- LÉGENDE:
- FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE
 - ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
 - DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - RÉPARATION
 - PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
 - RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS


Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
PLATELAGE 1	205	m ²	94	5	1	0	3
PLATELAGE 2	205	m ²	92	7	1	0	3
PLATELAGE 3	205	m ²	94	5	1	0	3
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT	10	m ²	99	1	0	0	4
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL	10	m ²	99	1	0	0	4
SYSTÈME DE DRAINAGE							4
Inspecté par:	J.V.	J.V.	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07	2017-08-06	Localisation: 8W-9W				
			Élément: PLATELAGE(DESSOUS)				



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			03	1	0	0	3
RENFORT-PRFC								3

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	TYP. : C1 - AG EXT - TROUS Ø34" DANS BANDE HORIZ. INF. (AUX SUPPORTS PTE ET PTE ADD)

 Pour SERVICES LIÉS À L'INFRA-STRUCTURE STANTON EXPERTISE	CONSORTIUM Stanton   
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450
Inspecté par: J.V. 	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-07	Localisation: 8W-9W
	Élément: RENFORT-PRFC P1



Commentaire(s):

1. DEL 300x100
2. ECL + AVC 1000x150
3. ECL + AVC 800x150
4. ECL 100x100
5. ECL + AVC 300x400
6. DEL 300x300

Fissure:	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07		Localisation: 8W-9W				
			Élément: POUTRE P3				




Commentaire(s):


AXE 2 : K1 - FISS L CAB (3) - CEC = 1

AXE 3 : K1 - FISS L CAB (2) - CEC = 2



Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (mm)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	-0.25	0.80	2.45	0.80	0.10	2700
F2	-0.50	1.70	0.00	1.70	0.05	500
F3	0.00	1.70	0.40	1.70	0.05	400
F4	0.00	0.98	0.25	0.98	0.05	250
F5	0.00	1.70	0.43	1.70	0.05	430
F6	-0.32	1.70	0.00	1.70	0.05	320
F7	0.00	1.67	0.35	1.67	0.05	350
F8	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	400
F9	-0.25	0.80	0.00	0.80	0.05	250
F10	2.15	0.80	3.28	0.80	0.10	1130
F11	2.11	0.97	3.28	0.97	0.05	1170
F12	2.85	0.85	3.28	0.85	0.05	430
F13	0.00	0.87	2.00	0.87	0.30	2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	98	2	0	0	1
DIAPHRAGME 3	83	m ²	99	1	0	0	2
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-07			Localisation: 8W-9W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				





		CONSORTIUM Startec CIMA exp.					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	15	85	0	0	4
BUTOIR	1	un	95	5	0	0	4
ASSISE	48	m ²	50	48	2	0	4
Inspecté par:	MAP / AM		Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-03		Localisation: 9W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):


1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

2- PROFILÉS: CORROSION LÉGÈRE

3- VIDE SOUS PROFILÉ (1% C)

2017: REMPLACEMENT DU JOINT

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	90	10	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	89	10	1	0	4
CONSOLE			100	0	0	0	4
Inspecté par: AF		JV	MAP / AM		Section: SECTION 5		
Date: 2017-05-21		2017-06-07	2017-07-03		Localisation: 9W		
						Élément: JOINT	



Commentaire(s):
 A1 - FISS L CAB (4) (CEC=2)
 A2 - FISS FLEX (RETRAIT) (CEC=1)
 3. DEL 400x400

(1) FISSURE CACHÉE PAR BLOC ANCRAGE PTE ADD
 (2) FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-25.58	0.80	-24.85	0.85	0.05	0.94	5
F2 (2)	20.72	2.65	21.27	2.79	0.05	0.57	18
F3 (2)	22.00	0.70	23.16	0.83	0.05	1.17	9
F4 (2)	22.90	0.66	24.15	0.79	0.05	1.26	6
F5 (1)	24.82	1.29	25.46	1.48	0.05	0.84	9
F6 (2)	24.42	2.21	25.52	1.83	0.05	1.16	N/A
FR1	-1.8	0	-1.8	0.100	0.05	0.10	N/A
FR2	-1.53	0	-1.53	0.100	0.05	0.10	N/A
FR3	-1.26	0	-1.26	0.100	0.05	0.10	N/A
FR4	-0.99	0	-0.99	0.100	0.05	0.10	N/A
FR5	-0.59	0	-0.59	0.100	0.05	0.10	N/A
FR6	-0.03	0	-0.03	0.100	0.05	0.10	N/A
FR7	0.42	0	0.42	0.100	0.05	0.10	N/A
FR8	0.69	0	0.69	0.100	0.05	0.10	N/A

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR9	0.95	0	0.95	0.100	0.05	0.10	N/A
FR10	1.2	0	1.2	0.100	0.05	0.10	N/A
FR11	1.37	0	1.37	0.100	0.05	0.10	N/A
FR12	1.7	0	1.7	0.100	0.05	0.10	N/A
FR13	2.03	0	2.03	0.100	0.05	0.10	N/A
FR14	2.32	0	2.32	0.100	0.05	0.10	N/A

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES


LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLAITEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			État du matériau				CEC
Élément	Total Inspecté	Unité	A	B	C	D	
			POUTRE P1	415	m ²	87	11

Inspecté par: P.L./J.V. M.A.P./J.M.
 Date: 2017-06-22 2017-07-03

Section: SECTION 5
 Localisation: 9W-10W
 Élément: POUTRE P1



- Commentaire(s):
1. ECL+AVC 600x400
 2. DEL 600x600 DE RÉPARATION
 3. DEL + ECL + AVC 600x100 + 800x100
 4. DEL 300x100
 5. DEL 2x200x200

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure:	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	89	10	1	0	4
Inspecté par: P.L.J.V. M.A.P./A.M.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-22 2017-07-03			Localisation: 9W-10W				
			Élément: POUTRE P5				



Commentaire(s):

3. ECL + AVC 400X300

13. ECL + AVC 400x600

25. ECL + AVC 400x200

35. ECL 500x200

- A1 - FISS LCAB (5+) (CEC=1)

- A2 - FISS GOUSS 0.6mm (CEC=2)

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-25.17	1.79	-23.70	1.38	0.05	1.60	11
F2	-17.20	2.61	-16.26	2.39	0.05	1.63	20
F3	-11.79	2.77	-7.50	1.24	0.10	4.60	23
F4	-10.52	0.99	-9.09	0.67	0.05	1.47	21
F5	-8.89	—	-8.03	0.60	0.05	2.02	22
F6	-6.46	1.35	-4.35	0.70	0.05	2.24	24
F7	7.62	0.76	8.89	—	0.10	1.32	22
F8	24.90	1.52	26.11	1.84	0.05	1.25	10
F9	23.53	0.89	24.06	1.00	0.05	0.54	8
F10	23.29	0.70	24.90	1.01	0.05	1.66	7
F11	24.22	0.73	26.11	1.09	0.05	1.92	6
F12	-10.18	1.45	-7.53	0.74	0.15	2.77	22
F13	-10.25	0.91	-9.09	—	0.05	1.19	21
F14	7.39	1.20	8.89	—	0.10	1.59	23
F15	7.00	0.62	10.71	1.46	0.25	3.87	22

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F16	9.09	—	10.29	0.93	0.15	1.23	21
F17	-25.58	1.34	-25.15	1.23	0.05	0.45	8
F18	9.09	1.73	11.02	2.62	0.30	2.22	23
F19	-10.52	2.28	-9.06	1.79	0.05	1.52	23

* FISS. CACHÉ PAR LE PRFC, DONNÉES REPORTÉES.

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P7		415	m ²	85	14	1	0	
Inspecté par:		P.L./J.V. M.A.P./A.M.		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-22 2017-07-03		Localisation: 9W-10W				
				Élément: POUTRE P7				



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P		un	97	1	1	1	
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	TYP. : C1 - AG EXT - TROUS DANS LA BANDE HORIZONTALE INFÉRIEURE POUR SUPPORT PTE ET PTE ADD
1.	C1 - DÉGRAD UV (1%C)
2.	C1 - DECOL ANC (3) BANDE #1 (180x130+100x110+100x140) BANDE #2 (240x180+120x140) BANDE #3 (230x120) (1%D c/CEC = 1)
3.	C1 - BULLE (80x30 = 2400 mm²)
4.	C1 - DECOLL SUB (1%B / CEC = 3) (50x250 = 12500 mm²)

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: P.L.J.V. M.A.P./A.M.		Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-22 2017-07-03		Localisation: 9W-10W	
		Élément: RENFORT-PRFC P7	




Commentaire(s):


AXE 2: K1 - FISS LCAB (2) (CEC = 2)

AXE 3: K1 - FISS LCAB (2) (CEC = 2)

Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	-0.46	1.70	0.00	1.70	0.05	0.45
F2	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F3	0.00	1.70	0.38	1.70	0.05	0.38
F4	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F5	-0.37	1.70	0.00	1.70	0.10	0.37
F6	0.00	1.70	0.41	1.70	0.05	0.41
F7	2.54	1.70	3.30	1.70	0.10	0.76
F8	2.63	0.77	3.30	0.77	0.05	0.67
F9	-0.25	1.70	0.35	1.70	0.10	0.80
F10	-0.25	0.77	0.39	0.77	0.10	0.64
F11	-0.29	1.00	0.11	1.00	0.05	0.40
F12	-0.29	1.70	0.27	1.70	0.05	0.56




		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	98	2	0	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	98	2	0	0	2
Inspecté par:			SECTION: SECTION 5				
Date:			LOCALISATION: 9W-10W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	94	5	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVANT	54	ml	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL MAP/AF	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/03	2017/05/21	Localisation: 9W-10W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				




Commentaire(s):

1- DEL 1000 x 1000 (2% C)

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	70	30	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	50	48	2	0	4
Inspecté par:		PL / JV		Section: SECTION 5			
Date:		2017-06-20		Localisation: 10W			
				Élément: APPAREILS D'APPUI			





Commentaire(s):

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

2- VIDE SOUS PROFILÉ PH. 0441

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT		22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ		22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE		24	m ²	89	10	1	0	4
RENFORT-CONSOLE				100	0	0	0	4

Inspecté par: AF /	MAP / AF	PL / JV	Section: SECTION 5
Date: 2017-05-21	2017-06-03	2017-06-20	Localisation: 10W
			Élément: JOINT



Commentaire(s):

CHEMISAGE DU FÛT CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE

1- FISS POLY GÉN. (0,6)

PROFIL AMONT


FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	50	50	0	0	4
FÛT	425	m ²	50	50	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT	30	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par:	PL / JV		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-20		Localisation: 10W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				



Commentaire(s):

- A1 - FISS L CAB (1) - CEC = 4
- A2 - FISS FLEX (RETRAIT) - CEC = 1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1 (1)	-7.97	2.08	-7.16	1.73	0.10	0.88	24
F2 (1)	24.63	1.34	25.67	1.34	0.05	1.04	N/A
F3 (1)	7.20	1.75	8.33	2.22	0.05	1.23	24
FR1	-2.66	0	-2.66	0.16	0.05	0.16	N/A
FR2	-1.75	0	-1.75	0.16	0.05	0.16	N/A
FR3	-0.88	0	-0.88	0.16	0.05	0.16	N/A
FR4	-0.18	0	-0.18	0.16	0.05	0.16	N/A
FR5	1.08	0	1.08	0.16	0.05	0.16	N/A
FR6	1.61	0	1.61	0.16	0.05	0.16	N/A

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	96	3	0	1	4
Inspecté par: P.L./J.V. P.L./J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-21 2017-06-22			Localisation: 10W-11W				
			Élément: POUTRE P1				



- Commentaire(s):
1. DEL 1500x200
 2. ECL +AVC 1500x300
 3. DEL 1500x200
 4. ECL + AVC 200x1000
 5. 2 x DEL+AVC 300x1000
 6. DEL +AVC 300x300
 7. A2 - DEL 300x300

- A1 - FISS LCAB (1) CEC=4

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	20.51	0.30	22.11	0.50	0.05	1.01	7

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	P.L./J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-21		Localisation: 10W-11W				
			Élément: POUTRE P2				



Commentaire(s):
 1. ECL 1500x300
 2. 2 x ECL +AVC 500x500
 3. 2xDEL 300x300

A1 - FISS L CAB (1) (CEC = 4)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	0.246	0.370	3.510	0.400	0.25	3.266	24

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE 3	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	P.L./J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-21		Localisation: 10W-11W				
			Élément: POUTRE P3				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 1500x300
 2. ECL + AVC 2000x200
 3. DEL 500x300
 4. A2 - ECL+AVC 2x300x300

A1 - FISS L CAB (1) (CEC = 4)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	13.97	1.52	16.21	2.32	0.10	2.39	21
F2	-16.83	2.8	-14.41	1.65	0.05	2.61	21

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
Poutre P4	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	P.L./J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-21		Localisation: 10W-11W				
			Élément: POUTRE P4				



Commentaire(s):
 1. STRATIFICATION LÉGÈRE DE 20% DES ANCRAGES DE GLISSIÈRE.
 - A1 - FISS L CAB (5+) - CEC = 1
 - A2 - FISS FLEX (8) (RETRAIT) - CEC = 1

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-11.13	2.62	-9.08	1.80	0.05	2.20	23
F2	-10.94	1.11	-10.05	0.87	0.05	0.92	21
F3	-1.63	0.33	2.87	0.27	0.60	4.52	N/A
F4	9.09	1.80	10.13	2.20	0.05	1.11	23
F5	9.09	1.17	9.48	1.28	0.05	0.40	22
F6	9.58	0.74	10.38	0.95	0.05	0.85	21
F7	24.58	1.40	25.31	1.45	0.05	0.77	N/A
F8	24.58	0.85	25.51	1.02	0.05	0.97	6
F9	23.58	0.80	24.51	1.60	0.05	0.97	7
F10	24.31	1.00	26.11	1.40	0.05	1.82	8
F11	21.50	1.33	22.50	1.40	0.05	1.00	N/A
F12	-11.00	1.53	-9.10	1.12	0.15	2.01	22
F13	9.09	1.11	10.00	1.50	0.25	0.95	22
F14	9.09	0.65	11.00	1.13	0.10	1.97	21

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR1	-2.40	0	-2.40	0.18	0.05	0.18	N/A
FR2	-1.53	0	-1.53	0.18	0.05	0.18	N/A
FR3	-0.80	0	-0.80	0.18	0.05	0.18	N/A
FR4	0.27	0	0.27	0.18	0.05	0.18	N/A
FR5	1.19	0	1.19	0.18	0.05	0.18	N/A
FR6	2.09	0	2.09	0.18	0.05	0.18	N/A


* FISSURE CACHÉE PAR PRFC. DONNÉES REPORTÉES
 5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES


LÉGENDE:
 DÉLAMINAGE (DEL)
 ÉCLATEMENT (ECL)
 RÉPARATION
 TRACE DE ROUILLE

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
 INSTRUMENTATION
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	95	3	1	1	4
Inspecté par: P.L.J.V. P.L.J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-21 2017-06-22			Localisation: 10W-11W				
			Élément: POUTRE P7				



DIAPHRAGME 1




DIAPHRAGME 4

Commentaire(s):

1. ECL + AVC 500x500	6. K2 - ECL 100x150
2. ECL + AVC 1500x200	7. FISS 0.25mm
3. DEL 500x300	8. FISS 0.15mm
4. K2 - ECL+AVC 200x200	9. FISS 0.20mm
5. K2 - 3x ECL+AVC 130x150	10. DEL 350x400

AXE 1 : K1- FISS LCAB(1) CEC=2
 AXE 4 : K1- FISS LCAB(1) CEC=2


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			
AXE 1 - F1	2.40	0.90	2.90	0.90	0.05	0.50
AXE 4 - F2	-0.30	0.90	0.20	0.90	0.05	0.50
F3	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F4	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F5	2.30	0.10	2.90	0.10	0.05	0.60
F6	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F7	-0.30	1.70	0.00	1.70	0.10	0.30
F8	-0.52	1.70	0.00	1.70	0.05	0.52



A. INSPECTION VISUELLE: PRÉSENCE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE
 PH. 3838


- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 1	28	m ²	93	5	2	0	2
DIAPHRAGME 4	28	m ²	92	5	3	0	2
Inspecté par: P.L.J.V. P.L.J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-21 2017-06-22			Localisation: 10W-11W				
			Élément: DIAPHRAGMES EXT.				




Commentaire(s):
 - AXE 2 : K1-FISS LCAB(3) CEC=1
 - AXE 3 : K1-FISS LCAB(2) CEC=2

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			
F1	-0.30	1.70	0.20	1.70	0.05	0.50
F2	-0.30	0.80	0.00	0.80	0.05	0.30
F3	-0.30	0.70	0.30	0.70	0.05	0.60
F4	-2.80	1.70	3.40	1.70	0.10	0.60
F5	2.40	0.70	3.40	0.70	0.05	1.00
F6	-0.45	1.70	0.00	1.70	0.05	0.45
F7	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F1	2.70	1.64	3.30	1.64	0.15	0.60
F2	-0.30	1.70	0.30	1.70	0.10	0.60
F3	-0.30	0.60	0.10	0.60	0.05	0.30
F4	-0.32	1.70	0.00	1.70	0.05	0.32
F5	0.00	1.70	0.44	1.70	0.05	0.44




- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	99	1	0	0	1
DIAPHRAGME 3	83	m ²	99	1	0	0	2
Inspecté par: P.L.J.V. P.L.J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-21 2017-06-22			Localisation: 10W-11W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



TABLIER - VUE EN PLAN

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	99	1	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	94	5	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	89	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	90	10	0	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54		100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL MAP/AF	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/03	2017/05/21	Localisation: 10W-11W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				



Commentaire(s):

1: FISSURES HORIZONTALES DANS L'ÉLASTOMÈRE

2: RENFLEMENT MOYEN



LÉGENDE:

DELA MINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	0	100	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	0	100	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	50	50	0	0	4
Inspecté par: JV / [Signature]		PL / JV	Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-19	2017-06-20	Localisation: 11W					
		Élément: APPAREILS D'APPUI					




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

3. GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP


EXTR. DE DALLE: FISS TRANSVERSALES DE RETRAIT

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	80	20	0	0	4
RENFORT - CONSOLES	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par:	AF /	MAP / AF	JV /	Section: SECTION 5			
Date:	2017-05-21	2017-06-03	2017-06-19	Localisation: 11W			
				Élément: JOINT			



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)


Commentaire(s):

- 1.DEL 8000x10000
- 2.DEL 2000x3000
- 3.ECL+AVC 2000x1000
- 4.ECL+AVC 1000x1000
- 5.ECL+AVC 500x500
- 6.ECL+AVC 500x500
- 7.ECL+AVC 1000x2000
- 8.ÉROSION PAR ABRASION IMPORTANTE+AVC 2000x2000 (150 PROF.)
- 9.ECL+AVC 2000x2000
- 10.ÉROSION PAR ABRASION IMPORTANTE+AVC 2000x1000
- 11.DEL 1500x500
- 12.ECL+AVC DERRIÈRE PLAQUE D'AVANT-BEC 1000x4000
- 13.ECL+AVC >30% 1000x1000
- 14.ECL+AVC 2000x2000
- 15.ECL+AVC 2000x3000
- 16.ECL+AVC 1000x2000
- 17.ECL+AVC SECTIONNÉ 1000x2000 (1%D)
- 18.ÉROSION PAR ABRASION+AVC 2000x2000 (200 PROF.) (1%D)
- 19.DEL 4000x16000
- 20.DEL 4000x15000
- 21.FISS POLY < 0.8 (75% B)
- 22.Q1 - FPE 1.0 (1% D, CEC = 1)
- 23.FISS + DÉSAG. TR. IMP. 1000 x 1500
- 24.FISS POLY ≤ 1.0
- 25.DEL 4000 x 4000



TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	0	0.250	0.950	0.900	0.80	1.170
F2	0	0.300	-0.440	1.230	0.80	1.000
F3	0	0.300	2.100	1.800	1.00	2.690

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - FPE FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	23	75	1	1	1
FÛT	416	m ²	0	36	60	4	3
Inspecté par:	PL / JV	Section: SECTION 5					
Date:	2017-06-20	Localisation: 11W					
		Élément: FÛT ET CHEVÊTRE					



LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(CROQUIS A ETRE EFFECTUE PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTE)



LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(A REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
DECK INFILL STRIP EXTERNAL POST-TENSIONING
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)



Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
-	AUCUN DEFAUT RELEVÉ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-


COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P	-	un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P	-	un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S	-	-	-	-	-	-	-
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE	-	-	-	-	-	-	-	4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P	-	un	-	-	-	-	-
Platelage No.2 - MONOTORONS	P	-	un	-	-	-	-	-
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S	-	-	-	-	-	-	-
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE	-	-	-	-	-	-	-	-
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P	-	un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P	-	un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S	-	-	-	-	-	-	-
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE	-	-	-	-	-	-	-	4

CONSORTIUM

Startec

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Inspecté par: JV -	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-09, 2017-06-19	Localisation: 11W-12W
Élément: RENFORT-PTE DALLE	



Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1□	-25.90	1.40	-25.14	1.23	0.05	0.78	8
F2□	9.12	0.64	9.73	0.78	0.05	0.63	21
F3□	8.54	1.18	8.89	1.25	0.05	0.37	22
FR1□	-1.59	0	-1.59	0.1	0.05	0.1	N/A
FR2□	-1.39	0	-1.39	0.1	0.05	0.1	N/A
FR3□	+1.08	0	+1.08	0.1	0.05	0.1	N/A
FR4□	+1.50	0	+1.50	0.1	0.05	0.1	N/A
FR5□	+1.87	0	+1.87	0.1	0.05	0.1	N/A

* FISSURES CACHÉES PAR PRFC. DONNÉE REPORTÉE

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	94	5	0	1	
Inspecté par: JV -			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-09, 2017-06-19			Localisation: 11W-12W				
			Élément: POUTRE P1				




NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PTE

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT NOTÉ




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORTS DE LA GAÎNE	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-PTE								4



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE


	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV -	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-09, 2017-06-19	Localisation: 11W-12W	
Élément: RENFORT-PTE P1		



NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT NOTÉ




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORTS DE LA GAÎNE	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-PTE ADD								4

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE


	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV -	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-09, 2017-06-19	Localisation: 11W-12W	
Élément: RENFORT-PTE ADD P1		



FISSURES DE RETRAIT


TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
FR1	-2.65	0	-2.65	0.20	0.05	0.20	N/A
FR2	-2.12	0	-2.12	0.20	0.05	0.20	N/A
FR3	-1.54	0	-1.54	0.20	0.05	0.20	N/A
FR4	-1.27	0	-1.27	0.20	0.05	0.20	N/A
FR5	-1.11	0	-1.11	0.20	0.05	0.20	N/A
FR6	-0.84	0	-0.84	0.25	0.05	0.25	N/A
FR7	-0.24	0	-0.24	0.25	0.05	0.25	N/A
FR8	0.28	0	0.28	0.25	0.05	0.25	N/A
FR9	0.79	0	0.79	0.25	0.05	0.25	N/A
FR10	1.19	0	1.19	0.25	0.05	0.25	N/A
FR11	1.62	0	1.62	0.25	0.05	0.25	N/A
FR12	1.93	0	1.93	0.25	0.05	0.25	N/A
FR13	2.56	0	2.56	0.25	0.05	0.25	N/A

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P7		415	m ²	94	5	0	1	
Inspecté par:		JV - [REDACTED]		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-09, 2017-06-19		Localisation: 11W-12W				
				Élément: POUTRE P7 - 2 DE 2				




DIAPHRAGME 1




DIAPHRAGME 4

- Commentaire(s):
1. DEL 2000x200
 2. DEL+ECL 700x200
 3. ECL 3 - 200x150
 4. DEL+ECL 2000x400
 5. DEL 700x100
 6. ECL 1500x200
 7. DEL 500x250
 8. ECL 800x200
- AXE 1 - K1 - FISS L CAB (1) = CEC 1
 AXE 4 - K1 - FISS L CAB (1) = CEC 1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
F1	-0.80	0.10	0.20	0.10	0.20	0.80
F2	2.25	0.10	2.85	0.10	0.10	0.60
F3	0.80	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F4	-0.80	0.10	0.00	0.10	0.05	0.70
F5	-0.80	0.10	0.10	0.10	0.10	0.70
F6	2.25	0.10	2.85	0.10	0.05	0.60
F7	2.25	0.10	2.85	0.10	0.05	0.60
F8	-0.30	1.70	0	1.70	0.05	0.30
F9	-0.50	1.70	0	1.70	0.05	0.50
F10	2.30	0.10	2.90	0.10	0.10	0.60





		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 1	28	m ²	94	5	1	0	0
DIAPHRAGME 4	28	m ²	94	5	1	0	0
Inspecté par: JV - []		Section: SECTION 5		Localisation: 11W-12W			Élément: DIAPHRAGMES EXT.
Date: 2017-06-09, 2017-06-19							



	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV -	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-09, 2017-06-19	Localisation: 11W-12W	
Élément: RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A		

TRAVÉE 13W - 12W

OUEST (VERS MONTREAL)





TRAVÉE 12W - 11W

EST (VERS BROSSARD)

Commentaire(s):
 AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM Statrec CMA exp		Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Élément</th> <th rowspan="2">Total Inspecté</th> <th rowspan="2">Unité</th> <th colspan="4">État du matériau</th> <th rowspan="2">CEC</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APPAREILS D'APPUI OUEST</td> <td>7</td> <td>un</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>APPAREILS D'APPUI EST</td> <td>7</td> <td>un</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>BUTOIR</td> <td>1</td> <td>un</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ASSISE</td> <td>46</td> <td>m²</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>				Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC	A	B	C	D	APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4	APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4	BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4	ASSISE	46	m ²	100
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC																																								
			A	B	C	D																																									
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4																																								
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4																																								
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4																																								
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4																																								
Inspecté par: JV /		Section: SECTION 5		Localisation: 12W																																											
Date: 2017-06-12 2017-06-19		Élément: APPAREILS D'APPUI																																													




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP. (E.I.)

2- VIDE SOUS LE PROFILÉ

		CONSORTIUM					
		No. Contrat: 62450					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	45	50	5	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF / MAP / AF Date: 2017-05-21 2017-06-03							
Inspecté par: JV / Date: 2017-06-12 2017-06-19							
Section: SECTION 5			Localisation: 12W				
Élément: JOINT							




- Commentaire(s):
1. N1 FISS LCAB (3) (1%BI/CEC 3)
 2. N1 HYP. ANCIENNE DEL PERI RÉPARÉE (CEC 2)
 3. SUPP LOC DALLE
 4. ECL+AVC 500x500
 5. N1 -ANC VIS CORR. (CEC 2 FACES AMONT + AVAL)
 6. CORROSION TRÈS IMPORTANTE SUR CORNIÈRE DE SUPPORT DE DRAIN


TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	-13.59	18.80	-13.59	20.70	0.05	2.10
F2	-12.59	18.80	-12.59	20.70	0.05	2.10
F3	-11.59	18.80	-11.59	20.70	0.05	2.10
F4	0.00	18.80	0.00	20.70	0.05	2.10
F5	1.00	18.80	1.00	20.70	0.05	2.10
F8	2.00	18.80	2.00	20.70	0.05	2.10

- LÉGENDE:**
- FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE
 - ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
 - DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - RÉPARATION
 - PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
 - RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE AVEC MONOTORONS GAINÉS - GRAISSÉS DÉVIÉS


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
PLATELAGE 1		205	m ²	95	4	1	0	2
PLATELAGE 2		205	m ²	91	8	1	0	2
PLATELAGE 3		205	m ²	96	4	0	0	2
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT		10	m ²	0	80	20	0	2
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL		10	m ²	0	70	30	0	2
SYSTÈME DE DRAINAGE		-	un	-	-	-	-	4
Inspecté par:		J.V		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-12		Localisation: 12W-13W				
				Élément: PLATELAGE(DESSOUS)				




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(CROQUIS A ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF POST TENSIONING SYSTEM
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRECONTRAINTE
(A REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
DECK INFILL STRIP EXTERNAL POST-TENSIONING
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)




RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								


	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-12	Localisation: 12W-13W	
Élément: RENFORT-PTE DALLE		




LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
 (CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
 LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
 (INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



SUPPORT LOCAL DE LA DALLE
 LOCAL SLAB SUPPORT



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
 (À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
 LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
 (TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)




DÉTAIL A
 DETAIL

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4
Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4

	INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-12	Localisation: 12W-13W	
Élément: RENFORT-SUPPLOC DALLE		



Commentaire(s):

1. ECL + AVC 1500x500

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-24.00	0.50	-23.00	0.50	0.05	1.00	1

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	J.V		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-12		Localisation: 12W-13W				
			Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):

- ECL + AVC 500x500
- DEL 1300x300
- ECL + AVC 300x300

A1 - FISS LCAB (3) (CEC = 3)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
F1	3.975	0.40	5.245	0.48	0.10	1.300	23
F2	7.416	1.85	8.182	1.97	0.05	0.825	24
F3	-5.000	0.40	-4.300	0.30	0.05	0.720	23
F4	-5.300	0.55	-4.500	0.45	0.05	0.820	24
F5	19.63	0.35	21.03	0.45	0.10	1.40	9
F8	-21.30	0.60	-19.91	0.25	0.05	1.44	9

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m ²	93	6	1	0	3
Inspecté par:	J.V		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-12		Localisation: 12W-13W				
			Élément: POUTRE P4				



- Commentaire(s):
1. RÉPARATION INCOMPLÈTE 200X800
 2. ECL + AVC 600x200
 3. ECL + AVC 800x200
 4. ECL + AVC 1500x150
 5. ECL + AVC 200x100
 6. DEL 200x800 DANS BÉTON DE RÉPARATION
 7. ECL 1400x200 + ANC VIS CORR
 8. ECL + AVC 700x200
 9. ECL 500x200 + ANC VIS CORR.
 10. ECL + AVC 1800x200
 11. ECL + AVC 1000x150
 12. ECL + AVC 300x200
 13. ECL + AVC <math>< 30\%</math> 300x300
 14. DEL 1000x300
 15. DEL 200x200
 16. DEL 200x200
 17. ECL 200x200 + ANC VIS CORR (2)

-CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT: DEL + ECL + ANC
PAR ENDOITS + TR TYPIQUE SUR 80% DE
LA LONGUEUR TOTALE

- A1 - FISS LCAB (5+) (CEC = 1)
A2 - FISS FLEX (CEC = 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
F1	-22.60	0.72	-18.93	0.66	0.05	3.67	N/A
F2	-19.81	1.14	-17.32	0.40	0.05	2.50	15
F3	-11.98	2.69	-9.56	1.87	0.1	2.96	23
F4	-9.98	2.74	-8.38	2.38	0.05	1.85	24
F5	-10.45	0.58	-9.15	0.56	0.05	1.3	N/A
F6	-10.38	1.35	-7.30	0.61	0.10	3.17	22
F7	7.78	0.75	10.00	1.40	0.05	1.14	22
F8	9.15	0.62	9.89	0.76	0.05	0.75	21
F9	9.91	2.69	10.42	2.83	0.05	0.52	N/A
F10	19.02	0.45	22.50	1.23	0.10	2.88	11
F11	7.32	0.66	8.92	1.08	0.35	1.65	22
F12	9.50	2.10	10.00	2.30	0.05	0.51	23
FR1	-2.06	0.00	-2.06	0.22	0.05	0.22	N/A
FR2	-1.94	0.00	-1.94	0.22	0.05	0.22	N/A

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
FR3	-0.70	0.00	-0.70	0.22	0.05	0.22	N/A
FR4	0.30	0.00	0.30	0.22	0.05	0.22	N/A
FR5	0.80	0.00	0.80	0.22	0.05	0.22	N/A
FR6	0.80	0.00	0.80	0.22	0.05	0.22	N/A
FR7	1.70	0.00	1.70	0.22	0.05	0.22	N/A
FR8	2.30	0.00	2.30	0.22	0.05	0.22	N/A

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	88	9	2	1	
Inspecté par: J.V			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-12			Localisation: 12W-13W				
			Élément: POUTRE P7				



Commentaire(s):

1. FISSURATION HORIZONTALE DE L'ÉLASTOMÈRE
2. ECL 800x150
3. DEL 800x150

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION



Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST		7	un	40	60	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST		7	un	40	60	0	0	4
BUTOIR		1	un	100	0	0	0	4
ASSISE		46	m ²	50	45	5	0	4
Inspecté par:		JV		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-12		Localisation: 13W				
				Élément: APPAREILS D'APPUI				

Commentaire(s):

1- VIDE SOUS PROFILÉ (5%C)


2- PROFILÉ ENDOMMAGÉ PAR DÉNEIGEUR

3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	98	2	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	45	50	5	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF ■ MAPI/AF JV ■							Section: SECTION 5
Date: 2017-05-21 2017-06-03 2017-06-12							Localisation: 13W
							Élément: JOINT



- Commentaire(s):
- 1.ECL 2000x380
 - 2.ECL + AVC>30% 500x1000
 - 3.ECL + AVC>30% 500x400
 - 4.ECL + AVC 500x1000
 - 5.ECL + AVC 2000x3000
 - 6.ECL + AVC 3000x3000
 - 7.ECL 1000x500
 - 8.ÉROSION PAR ABRASION IMP. (150 PROF.) 1000x1000 + ARMATURE CORR.
 - 9.DÉSAG. 300mm PROF. SUR 1.5m²
- FÛT : FISS POLY ÉTROITE À LARGE + DEL ET ECL GÉNÉRALISÉ

PROFIL AMONT


FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	45	55	0	0	4
FÛT	398	m ²	0	17	80	3	2
Inspecté par:			JV		Section: SECTION 5		
Date:			2017-06-12		Localisation: 13W		
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				



Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB 5 (CEC = 1)

A2 - FISS FLEX (CEC = 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
F1	-25.08	1.03	-23.93	0.81	0.05	1.15
F2	-25.91	1.40	-23.93	0.93	0.05	2.04
F3	-11.78	2.71	-10.77	2.46	0.05	1.02
F4	-10.00	2.74	-9.14	2.58	0.05	0.87
F5	22.04	0.82	22.77	1.72	0.05	0.65
F6	24.80	0.83	25.94	1.04	0.05	1.18
F7	-23.93	0.78	-17.86	0.78	0.05	1.97
FR1	-2.07	0	-2.07	0.09	0.05	0.09
FR2	-1.18	0	-1.18	0.09	0.05	0.09
FR3	-0.26	0	-0.26	0.09	0.05	0.09
FR4	0.64	0	0.64	0.09	0.05	0.09
FR5	1.52	0	1.52	0.09	0.05	0.09
FR6	2.40	0	2.40	0.09	0.05	0.09

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
FR7	-2.40	0	-2.40	0.12	0.05	0.12
FR8	-1.58	0	-1.58	0.12	0.05	0.12
FR9	-0.65	0	-0.65	0.12	0.05	0.12
FR10	0.25	0	0.25	0.12	0.05	0.12
FR11	1.20	0	1.20	0.12	0.05	0.12
FR12	2.10	0	2.10	0.12	0.05	0.12

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	93	6	0	1	

Inspecté par: J.V. [Signature]


Date: 2017-06-13

Section: SECTION 5

Localisation: 13W-14W

Élément: POUTRE P1

*FISS CACHÉE PRFC DONNÉES REPORTÉES.



- Commentaire(s):
1. ECL + DEL + AVC + TR 1000x300
 2. ECL + DEL 300x300
 3. ECL 200x200
 4. ECL + AVC 1200x300 + TÊTES D'ANCRAGE
- VISIBLES
5. ECL + AVC 500x100
 6. ECL + DEL 600x200x200
 7. DEL 300x300
 8. ECL 200x200
 9. ECL 500x300
 10. A2 - FISS GOUSS SUP 0.05mm
 11. A2 - FISS GOUSS SUP 0.15mm
 12. ECL + AVC 300x800
- A1 - FISS L CAB 5 + (CEC 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	13.34	1.55	18.84	2.89	0.20	3.70	21
F2	17.57	2.46	18.40	2.85	0.05	1.70	20
F3	21.52	2.39	21.84	2.52	0.05	0.65	18
F4	20.17	0.41	22.01	0.65	0.10	1.90	9
F5	22.01	0.46	23.12	0.61	0.10	1.10	7
F6	22.35	0.39	23.94	0.62	0.10	1.80	6
F7	24.32	0.45	25.18	0.59	0.05	0.90	4
F8	-19.46	2.41	-17.46	1.66	0.05	2.10	19
F9	-16.74	2.85	-14.82	2.08	0.16	2.00	21

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P4		415	m ²	89	10	1	0	11
Inspecté par:		J.V		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-13		Localisation: 13W-14W				
				Élément: POUTRE P4				



Commentaire(s):

A1 - FISS L CAB 5+ (CEC = 1)

A2 - FISS GOUSS

A2 - FISS FLEX (CEC = 1)

TABLEAU DE FISSURATION

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-9.83	2.74	-8.33	2.28	0.05	1.57	24
F2 (1)	-10.58	2.25	-9.14	1.80	0.05	1.51	23
F3 (1)	-9.09	1.18	-7.13	0.84	0.30	2.62	22
F4 (1)	-10.24	0.80	-9.29	0.84	0.05	0.96	21
F5 (1)	7.18	0.65	8.89	1.11	0.25	1.90	22
F6 (1)	22.86	0.62	26.11	1.28	0.10	0.70	7
F7 (1)	-8.89	0.98	-6.87	0.57	0.25	2.06	22
F8 (1)	7.50	0.73	10.02	1.46	0.01	0.97	22
F9 (1)	9.14	0.67	9.60	0.67	0.05	0.55	N/A
F10 (1)	-24.77	1.23	-24.21	0.83	0.05	0.44	N/A
F11 (2)	-25.62	0.94	-25.17	0.59	0.05	0.38	N/A
F12 (1)	-24.00	0.71	-23.35	0.52	0.05	0.50	6
F13 (1)	0	0.823	0.634	0.672	0.05	0.68	23
F14	25.20	1.20	25.90	1.40	0.05	0.71	8
F15	25.20	0.14	25.90	1.70	0.05	0.72	9

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC.

(2) DONNÉES REPORTÉES : FISSURE CACHÉE PAR LA PTE ADD.

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	84	15	0	1	1
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-13			Localisation: 13W-14W				
			Élément: POUTRE P7 1 DE 2				

Commentaire(s):



FACE AMONT - ÉLÉVATION PARTIELLE

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
FR1	2.40	0	2.40	0.14	0.05	0.14	N/A
FR2	2.20	0	2.20	0.14	0.05	0.14	N/A
FR3	2.05	0	2.05	0.14	0.05	0.14	N/A
FR4	1.82	0	1.82	0.14	0.05	0.14	N/A
FR5	1.51	0	1.51	0.14	0.10	0.14	N/A
FR6	1.32	0	1.32	0.14	0.05	0.14	N/A
FR7	1.05	0	1.05	0.14	0.15	0.14	N/A
FR8	0.68	0	0.68	0.14	0.05	0.14	N/A
FR9	-1.72	0	-1.72	0.08	0.05	0.08	N/A
FR10	-1.82	0	-1.82	0.08	0.05	0.08	N/A
FR11	-1.93	0	-1.93	0.08	0.05	0.08	N/A
FR12	-2.04	0	-2.04	0.08	0.05	0.08	N/A
FR13	-2.13	0	-2.13	0.08	0.05	0.08	N/A
FR14	-2.29	0	-2.29	0.08	0.05	0.08	N/A
FR15	-2.42	0	-2.42	0.08	0.05	0.08	N/A


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-13			Localisation: 13W-14W				
			Élément: POUTRE P7 2 DE 2				

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:




E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES





Commentaire(s):


1. DEL 1300x850
2. DEL 400x400 (BLOCS D'ASSISE POUR POUTRES DE LEVAGE)
- ASSISE : FISSURATION POLYGONALE < 0.8mm SUR 20% DE LA SURFACE
3. ÉLASTOMÈRE FISSURÉ
4. RENFLEMENT MOYEN + FISS.
5. RENFLEMENT MOYEN
8. RENFLEMENT IMPORTANT

LÉGENDE:


-  DÉLAMINAGE (DEL)
-  ÉCLATEMENT (ECL)
-  RÉPARATION

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST		7	un	30	70	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST		7	un	40	45	15	0	4
BUTOIR		1	un	75	0	25	0	4
ASSISE		48	m ²	78	20	2	0	4
Inspecté par:		JV / 		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-13		Localisation: 14W				
				Élément: APPAREILS D'APPUI				







LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTÉ
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF POST TENSIONING SYSTEM
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTÉ
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
DECK INFILL STRIP EXTERNAL POST-TENSIONING
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)



NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.



Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début [1]		Coordonnées fin [2]		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P							
Platelage No.2 - MONOTORONS	P							
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								4


INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018

CONSORTIUM

Startec

No. Contrat: 62450

Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-14	Localisation: 14W-15W
Élément: RENFORT-PTE DALLE	



Commentaire(s):

FISS L CAB (5) +FISS FLEX (RETRAIT) CEC = 1

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1 (∩)	-26.11	1.17	-24.44	0.91	0.05	1.69	7
F2 (∩)	-25.99	1.51	-24.29	1.25	0.05	1.72	9
F3 (∩)	-24.32	1.37	-23.24	1.19	0.05	1.09	10
F4 (∩)	13.33	0.74	14.55	1.06	0.05	1.26	19
F5 (∩)	-26.11	1.93	-24.11	2.00	0.05	2.00	N/A
F6 (∩)	23.58	1.38	26.11	1.44	0.10	2.53	N/A
F7 (∩)	23.03	1.49	23.74	1.12	0.05	0.43	9
F8 (∩)	19.84	0.53	24.10	0.94	0.05	4.28	N/A
F9 (∩)	-9.75	2.05	-9.18	1.83	0.05	0.61	23

(*) - FISSURES CACHÉES PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
FR1	-2.04	0	-2.04	0.125	0.05	0.125
FR2	-1.49	0	-1.49	0.125	0.05	0.125
FR3	-1.05	0	-1.05	0.125	0.05	0.125
FR4	-0.72	0	-0.72	0.125	0.05	0.125
FR5	-0.23	0	-0.23	0.100	0.05	0.100
FR6	1.50	0	1.50	0.100	0.05	0.100

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018		No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	93	5	1	1	
Inspecté par: J.V			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-14			Localisation: 14W-15W				
			Élément: POUTRE P1				



Commentaire(s):

- DEL 3000x200
- DEL 3000x200

A1- FISS LCAB (3) (CEC = 3)

Fissure:	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-22.38	0.50	-21.65	0.30	0.10	0.78	5
F2	-21.57	0.55	-20.77	0.40	0.15	0.81	8
F3	-20.77	0.55	-19.14	0.40	0.15	1.64	10
F4	19.59	0.40	20.80	0.55	0.05	1.22	10

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	93	8	1	0	3
Inspecté par: J.V. [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-14			Localisation: 14W-15W				
			Élément: POUTRE P5				




Commentaire(s):
 - AXE 3 : K1- FISS L CAB (2) CEC = 2
 - AXE 2 : K1 - FISS LCAB (2) CEC = 2

1. 1800x300 DEL (RÉPARATION MAL ADHÉRÉE)

Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	-0.40	0.80	0.70	0.78	0.2	1.10
F2	2.30	0.79	3.37	0.82	0.2	1.07
F3	-0.30	1.70	1.10	1.70	0.2	1.40
F4	-0.30	0.79	0.50	0.70	0.10	0.80
F5	1.90	1.85	3.25	1.88	0.15	1.35
F6	2.40	0.77	3.25	0.77	0.15	0.85
F7	-0.52	1.70	0.00	1.70	0.05	0.52
F8	0.28	1.70	0.60	1.70	0.05	0.34
F9	-0.35	1.70	0.00	1.70	0.05	0.35
F10	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F11	0.32	1.70	0.60	1.70	0.05	0.28



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	97	2	1	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	98	2	0	0	2
Inspecté par: J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-14			Localisation: 14W-15W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



Commentaire(s):
 1. LÉGÈRE ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6 (2017-06-03)



TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	99	1	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	94	5	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	89	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	3
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par: DIR. MONTRÉAL MAP/AF		DIR. BROSSARD AF		Section: SECTION 5			
Date: 2017/06/03		2017/05/21		Localisation: 14W-15W			
				Élément: DESSUS DU TABLIER			

TRAVÉE 16W - 15W

OUEST (VERS MONTRÉAL)




TRAVÉE 15W - 14W

EST (VERS BROSSARD)

Commentaire(s):
 RENFLEMENT LÉGER DES ELASTOMÈRES TYP.


- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

			CONSORTIUM STARTEC CIMA exp.				
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: JV			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-14			Localisation: 15W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



Commentaire(s):
 1. VIDE SOUS LE PROFILÉ
 2. PROFILÉ ENDOMMAGÉ TYP VOIES 1, 2 ET 3.


		CONSORTIUM 					
		Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	75	25	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	44	50	6	0	4
RENFORC-CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par:			Section: SECTION 5				
Date:			Localisation: 15W				
2017-06-21 2017-06-03 2017-06-13			Élément: JOINT				



Commentaire(s):

1. DEL 1m²
2. DEL 1.5m²
3. DEL 5m²
4. DEL 7m²
5. DEL 1m²

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	51	40	9	0	4
FÛT	381	m ²	60	40	0	0	4
CHEMISAGE	30	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par: JV		Section: SECTION 5			Localisation: 15W		
Date: 2017-06-14		Élément: FÛT ET CHEVÊTRE					



Commentaire(s):

1. N1 - FISS LCAB 0.05mm (3)
2. DEL 700x800
3. N1 - HYPOTHÈSE ANCIENNE ZONE DEL PERI (CEC =2)
4. N1 - FISS LCAB (9) (CEC = 1)
N2 - FISS LCAB (3) 1% D


DRAINS DÉGOUTTENT SUR TM

PLATELAGE 1 - AXE 16: CEC = 2 PH. 3263


TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	0.10	0.50	0.10	3.48	0.05	2.98
F2	0.89	0.05	0.89	3.48	0.05	3.43
F3	2.01	0.05	2.01	3.48	0.05	3.43
F4	2.89	0.76	2.89	3.48	0.25	2.72
F5	3.90	0.76	3.90	2.69	0.05	1.93
F8	4.82	0.76	4.82	2.69	0.05	1.93
F7	5.78	0.76	5.78	2.69	0.05	1.93
F8	6.81	0.76	6.81	2.69	0.10	1.93
F9	7.72	0.76	7.72	2.69	0.05	1.93

- LÉGENDE:
- FISSURE LONGITUDINALE LE LONG DES CÂBLES DE PRÉCONTRAINTE
 - ÉCLATEMENT DU BÉTON AVEC EXPOSITION DU CÂBLE
 - DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - DÉLAMINAGE SANS FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - RÉPARATION
 - PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
 - RENFORCEMENT DE DALLE PAR POST-TENSION TRANSVERSALE AVEC MONOTORONS GAINES - GRAISSÉS DÉVIÉS

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
PLATELAGE 1	205	m ²	92	8	1	1	3
PLATELAGE 2	205	m ²	92	8	0	0	3
PLATELAGE 3	205	m ²	95	5	0	0	2
CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT	10	m ²	95	5	0	0	4
CÔTÉ EXTÉRIEUR AVAL	10	m ²	96	1	0	0	4
SYSTÈME DE DRAINAGE	-	un	-	-	-	-	0
Inspecté par:	J.V		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-15		Localisation: 15W-16W				
			Élément: PLATELAGE(Dessous)				




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRÉCONTRAÎNTE
(GROUPE À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)




NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								4


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE




LOCALISATION DE LA SYSTEME DE PRÉCONTRAÎNTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: J.V.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-15	Localisation: 15W-16W	
Élément: RENFORT-PTE DALLE		



Commentaire(s):

A2 - FISS LCAB (5) = CEC 1
A2 - FISS FLEX = CEC1

1. DEL 6000x200
2. DEL 500x200

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
(JF1)	-25.78	1.13	-24.18	0.86	0.05(1)	1.82	7
(JF2)	-25.99	1.42	-24.82	1.16	0.05(1)	1.20	8
(JF3)	-19.44	2.79	-18.08	1.47	0.20	3.61	19
(JF4)	---	---	-14.13	0.88	0.10	1.06	19
(JF5)	9.14	---	---	2.79	0.20	2.74	23
(JF6)	-11.69	2.79	9.14	1.80	0.20	2.74	23
(JF7)	15.84	1.39	---	---	0.15(1)	3.82	19
(JF8)	---	1.42	23.54	1.24	0.15	1.51	9
FR9	-2.30	0	-2.30	0.10	0.05	0.10	-
FR10	-1.90	0	-1.90	0.10	0.05	0.10	-
FR11	-1.80	0	-1.80	0.10	0.05	0.10	-
FR12	-1.50	0	-1.50	0.10	0.05	0.10	-
FR13	-1.25	0	-1.25	0.10	0.05	0.10	-
FR14	-1.00	0	-1.00	0.10	0.05	0.10	-

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR15	-0.30	0	-0.30	0.10	0.05	0.10	-
FR16	-0.10	0	-0.10	0.10	0.05	0.10	-
FR17	0.03	0	0.03	0.10	0.05	0.10	-
FR18	0.40	0	0.40	0.10	0.05	0.10	-
FR19	0.75	0	0.75	0.10	0.05	0.10	-
FR20	0.90	0	0.90	0.10	0.05	0.10	-
FR21	1.80	0	1.80	0.10	0.05	0.10	-
FR22	2.00	0	2.00	0.10	0.05	0.10	-

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	92	8	1	1	
Inspecté par: J.V		Date: 2017-06-15		Section: SECTION 5			
				Localisation: 15W-16W			
				Élément: POUTRE P1			

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC; DONNÉES REPORTÉES



Commentaire(s):

1. PLUSIEURS FISS <0.15 LE LONG DES CÂBLES 4 À 11

A1-FISS L CAB (5+) (CEC = 1)

A2- FISS FLEX (RETRAIT) (CEC = 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble		
	Coordonnées début (1)	Coordonnées fin (2)					
X	Y	X	Y				
F1 (i)	-21.47	2.94	-19.99	2.60	0.10	0.66	18
F2 (i)	-9.88	2.84	-8.55	2.34	0.05	1.27	24
F3	-11.15	2.84	-7.88	1.35	0.05	0.4	23
F4 (i)	-10.0	1.41	-8.06	0.87	0.10	0.4	22
F5 (i)	29.16	1.80	9.78	1.88	0.05	0.74	23
F6 (i)	7.48	0.72	10.16	1.36	0.05	2.75	22
F7 (i)	21.02	0.70	26.11	2.00	0.05	5.24	11
F8 (i)	-8.89	—	-7.85	0.78	0.35	1.08	22
F9 (i)	7.58	0.74	9.74	1.32	0.15	2.27	22
F10 (i)	9.09	—	10.34	0.94	<0.80	1.28	21
F11	-26.11	1.70	-24.61	1.50	0.15	1.51	(NA)
F12	-26.11	1.50	-25.21	1.35	0.05	0.9	(NA)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR13	-2.40	0.10	-2.40	0.12	0.05	0.02	-
FR14	-1.20	0.10	-1.20	0.12	0.05	0.02	-
FR15	-0.80	0.10	-0.80	0.12	0.05	0.02	-
FR16	-0.40	0.10	-0.40	0.12	0.05	0.02	-
FR17	0.30	0.10	0.30	0.12	0.05	0.02	-
FR18	0.85	0.10	0.85	0.12	0.05	0.02	-
FR19	1.05	0.10	1.05	0.12	0.05	0.02	-
FR20	1.25	0.10	1.25	0.12	0.05	0.02	-

5m SECTION A MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC. DONNÉES REPORTÉES


Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450		États du matériau				CEC
				A	B	C	D	
Élément	Total Inspecté	Unité						
POUTRE P7	415	m ²	94	5	0	1		
Inspecté par:	J.V		Section:		SECTION 5			
Date:	2017-06-15		Localisation:		15W-16W			
			Élément:		POUTRE P7			



Commentaire(s):
 AXE 3 - K1 - ANC VIS CORR (CEC = 2)
 AXE 2 - K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)
 AXE 3 - K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)

FISSURES DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION (TYP.)


Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	-0.80	1.70	0.00	1.70	0.05	0.80
F2	0.00	1.70	0.80	1.70	0.05	0.80
F3	0.00	1.70	0.35	1.70	0.05	0.35
F4	-0.42	1.70	0.00	1.70	0.05	0.42
F5	0.00	1.70	0.58	1.70	0.05	0.58
F6	0.00	1.70	0.40	1.70	0.05	0.40
F7	-0.40	1.70	0.00	1.70	0.05	0.40
F8	2.90	0.70	3.20	0.70	0.10	0.30
F9	2.38	0.70	3.20	0.70	0.05	0.82
F10	-0.22	0.31	0.00	0.31	0.05	0.22



LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN 2D)
 LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS
 (INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	98	1	0	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	98	1	1	0	2
Inspecté par: J.V		Section: SECTION 5		Localisation: 15W-16W			
Date: 2017-06-15		Élément: DIAPHRAGMES INT.					




Commentaire(s):
 1. LÉGÈRE ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6 (2017-06-03)

TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	88	11	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par: DIR. MONTRÉAL MAP/AF		DIR. BROSSARD AF		Section: SECTION 5			
Date: 2017/06/03		2017/05/21		Localisation: 15W-16W			
Élément: DESSUS DU TABLIER							



Commentaire(s):

1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE



LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

			CONSORTIUM 				
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: JV			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-14			Localisation: 16W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1. VIDE SOUS PROFILÉ PH.0038


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	46	50	4	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF ■ MAPI/AF JV ■			Section: SECTION 5				
Date: 2017-05-21 2017-06-03 2017-06-14			Localisation: 16W				
			Élément: JOINT				



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL




FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

Commentaire(s):
 1. DÉSAG TRÈS IMP 100x1000 (200 PROF)
 FÛT : FISS POLY ÉTROITE À LARGE + DEL GÉNÉRALISÉ
 CHEVÊTRE : FISS POLY ÉTROITE SUR 50% DU CHEVÊTRE

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	50	50	0	0	4
FÛT	372	m ²	0	49	50	1	3
Inspecté par:	JV		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-14		Localisation: 16W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				



- Commentaire(s):
1. DEL 400x2500
 2. DEL 600x600
 3. DEL 700x2000
 4. DEL 700x1700
 5. DEL 700x2400
 6. DEL 700x3400
- A1 - FISS LCAB (5+) - (CEC=1)
A2 - FISS FLEX (CEC=1)
- (1) : DONNÉES REPORTÉES, FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS DE LA POUTRE.

TABEAU DE FISSURATION

Fissure (1)	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début		Coordonnées fin				
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-26.11	0.97	-23.75	0.71	0.05	2.37	N/A
F2 (1)	-25.77	1.40	-23.84	1.32	0.05	1.93	N/A
F3 (1)	-23.80	0.94	-22.67	0.73	0.10	1.15	8
F4 (1)	-11.73	2.74	-9.12	1.81	0.05	2.77	23
F5 (1)	21.48	0.88	22.43	0.88	0.05	0.99	9
F6 (1)	21.24	0.05	22.57	0.14	2.00	1.33	N/A
F7 (1)	22.50	0.85	23.24	0.83	0.05	0.43	8
F8 (1)	23.11	0.81	23.81	0.72	0.05	0.40	7
F12 (1)	-19.76	0.40	-15.75	0.39	0.15	4.01	N/A
F13 (1)	-18.91	0.38	-15.94	0.38	0.10	0.97	N/A
F14	-7.21	0.22	-4.64	0.22	0.30	2.57	N/A
F15	-26.00	1.80	-25.5	1.70	0.05	0.50	10
F16	-26.90	1.70	-24.67	1.50	0.05	1.23	9

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES


		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450					
		ÉTAT DU MATÉRIAU					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	92	5	2	1	1
Inspecté par: P.L. / J.V.		Date: 2017-06-16 2017-06-19		Section: SECTION 5 Localisation: 16W-17W Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2			



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			93	0	0	7	1
RENFORT-PRFC								1

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	C1-DECOLL SUB >18000mm² (CEC=1)
	C1-DECHIR FISS
A	2 TOUS D'INGÉNIERIE DE Ø35mm APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC

 <small>Par SOCIÉTÉS UNIES D'INGÉNIEURIE GÉNÉRALISTES</small>	CONSORTIUM 
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: P.L. / [] J.V. / []	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-16 2017-06-19	Localisation: 16W-17W
	Élément: RENFORT-PRFC P1



Commentaire(s):

- ECL+AVC 2000x200
- ECL+AVC 1000x200
- DEL 1000x200
- ECL 800x200
- ECL+AVC 200x200
- ECL+AVC 300x300
- ECL+AVC 300x300

A1 - FISS LCAB (5+) - (CEC=1)

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-20.53	2.85	-15.03	0.93	0.10	5.83	19
F2	11.40	0.63	16.33	2.37	0.05	4.92	20
F3	16.81	1.94	19.45	2.76	0.05	2.77	19
F4	7.01	1.61	8.81	2.45	0.05	1.99	24
F5	-11.34	2.67	-9.27	1.72	0.05	2.10	23
F6	-17.41	2.76	-11.90	0.80	0.05	5.80	20
F7	-19.40	2.84	-17.87	2.17	0.05	1.67	19
F8	14.70	1.60	17.61	2.74	0.05	3.17	20
F9	17.06	2.20	19.52	2.83	0.05	1.68	19

* FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC, DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m ²	89	10	1	0	1
Inspecté par: P.L./ [] J.V./ []			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-16 2017-06-19			Localisation: 16W-17W				
			Élément: POUTRE P4				



Commentaire(s):
 TRACES D'HUMIDITÉ ET EFFLORESCENCE
 SOUS LA SEMELLE SUPÉRIEURE DES POUTRES

1. DEL 600x200

A1 - FISS LCAB (5+) - (CEC=1)

A2 - FISS FLEX - CEC=1

(1) : DONNÉES REPORTÉES, FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LA PRFC ET LES RÉPARATIONS DE LA POUTRE.

TABLEAU DE FISSURATION			
Fissure	Coordonnées		Ouverture Max. (mm)
	X	Y	
FR1	-1.80	0.10	0.05
FR2	-1.20	0.10	0.05
FR3	-0.60	0.10	0.05
FR4	0	0.10	0.05
FR5	1.00	0.10	0.05
FR6	1.20	0.10	0.05

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-22.61	2.84	-19.93	1.91	0.35	2.70	17
F2	-22.41	2.42	-17.40	0.70	0.25	5.43	16
F3	-23.83	2.51	-18.93	0.88	0.05	5.20	15
F4	-22.09	0.94	-18.93	0.59	0.30	3.20	11
F5	-11.78	2.82	-8.87	2.09	0.15	1.81	23
F6	-10.20	1.78	-8.75	0.82	0.05	3.14	22
F7	-10.60	0.92	-9.09	0.80	0.05	1.35	21
F8	5.27	1.00	6.58	1.53	0.10	1.40	24
F9	9.09	1.80	12.11	2.82	0.20	2.80	23
F10	8.39	1.02	9.88	1.17	0.05	1.57	22
F11	10.94	0.61	12.73	1.13	0.05	2.15	20
F12	23.36	1.32	26.11	2.01	0.05	1.16	11
F13	23.55	0.74	25.48	1.12	0.05	1.97	7
F14	-11.09	2.47	-9.09	1.86	0.05	2.15	23

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F15	-10.01	1.38	-9.09	1.15	0.40	0.96	22
F16	-10.64	1.08	-9.09	0.64	0.20	1.94	21
F17	7.97	1.39	8.89	1.72	0.05	1.01	24
F18	9.09	1.80	11.13	2.82	0.20	2.20	23
F19	8.82	0.58	10.42	1.51	0.40	3.75	22
F20	9.09	0.64	11.12	1.10	0.10	2.10	21
F21	19.02	1.88	20.82	2.58	0.05	1.94	18
F22	18.01	1.05	19.97	1.51	0.05	2.84	16

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	86	12	1	1	


Inspecté par: PL./H.A J.V./ J.V./

Date: 2017-06-16 2017-06-15 2017-06-19

Section: SECTION 5

Localisation: 16W-17W

Élément: POUTRE P7




Commentaire(s):


- DEL 100x200
- ECL 200x200

AXES 1 ET 4 : K1 - FISS LCAB (1) : CEC=1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
F1	-0.62	0.10	0	0.10	0.10	0.62
F2	2.20	0.10	2.80	0.10	0.05	0.60
F3	-0.60	0.10	0	0.10	0.10	0.60
F4	2.20	0.10	2.80	0.10	0.10	0.60
F5	-	0.10	-	0.10	0.05	0.60
F6	1.76	0.10	2.36	0.10	0.10	0.60
F7	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F8	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F9	1.76	0.10	2.36	0.10	0.05	0.60
F10	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.10	0.60
F11	1.76	0.10	2.36	0.10	0.05	0.60
F12	1.76	0.10	2.36	0.10	0.05	0.60
F13	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F14	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F15	1.76	0.10	2.36	0.10	0.05	0.60
F16	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.05	0.60
F17	-0.60	1.70	0.00	1.70	0.05	0.60
F18	0.00	1.70	0.50	1.70	0.05	0.50
F19	-0.53	1.70	0.00	1.70	0.05	0.53




		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 1	28	m ²	95	5	0	0	0
DIAPHRAGME 4	28	m ²	94	5	1	0	0
Inspecté par: J.V. / [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-19			Localisation: 16W-17W				
			Élément: DIAPHRAGMES EXT.				




Commentaire(s):
 AXE 2 : K1 - FISS L CAB (3) - (CEC = 1)
 AXE 3 : K1 - FISS L CAB (2) - (CEC = 2)

Fissure	Propriétés de la fissure					Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		
F1	-2.44	0.83	3.29	0.63	0.05	0.85
F2	-0.25	1.70	0.42	1.70	0.25	0.67
F3	-0.25	0.67	0.42	0.67	0.25	0.67
F4	-0.25	0.83	0.42	0.83	0.05	0.87
F5	-0.25	0.65	0.75	0.65	0.10	1.00
F6	-0.25	0.77	0.71	0.77	0.10	0.96
F7	-0.25	1.70	0.71	1.70	0.20	0.96
F8	2.25	0.80	3.29	0.80	0.15	1.04
F9	2.70	1.70	3.29	1.70	0.10	0.59



- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	90	10	0	0	1
DIAPHRAGME 3	83	m ²	90	10	0	0	2
Inspecté par: P.L. / J.V.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-16 2017-06-19			Localisation: 16W-17W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				




Commentaire(s):
 1. LÉGÈRE ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6 (2017-06-03)

TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENRORAGE

		CONSORTIUM					
		No. Contrat: 62450					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	607	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	60	m ²	94	5	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	60	m ²	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	105	m ²	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	47	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: DIR. MONTRÉAL MAP/AF		DIR. BROSSARD AF		Section: SECTION 5			
Date: 2017/06/03		2017/05/21		Localisation: 16W-17W			
Élément: DESSUS DU TABLIER							



Commentaire(s):

RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES (TYP.)

1. ÉLASTOMÈRE FISSURÉ

2. FISS POLY <0.8



LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	70	30	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	85	45	0	0	4
BUTOIR	7	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	60	38	2	0	4
Inspecté par: JY ■ MAP/AM ■ AM		Section: SECTION 5					
Date: 2017-06-15 2017-06-26 2017-06-29		Localisation: 17W					
		Élément: APPAREILS D'APPUI					




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 1- VIDE SOUS PROFILÉ

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	20	74	6	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par:	AF <input checked="" type="checkbox"/>	MAP / AF	JV <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / AM	Section: SECTION 5		
Date:	2017-05-21	2017-06-03	2017-06-15	2017-06-29	Localisation: 17W		
						Élément: JOINT	




LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)




① SUPPORT LOCAL DE LA DALLE
LOCAL SLAB SUPPORT

① SUPPORT LOCAL DALLE



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)




Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

** POUR LES FISSURES SPÉCIFIQUES À LA CONNEXION DE LA POUTRE TRANSVERSALE À L'ÂME DE LA POUTRE
** FOR CRACKS SPECIFIC TO CONNECTION OF TRANSVERSE BEAM TO GIRDER WEBS

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
-	AUCUN DÉFAUT RELÈVÉ
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4
Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE	P							
Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE	P							
Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P							
Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								

	INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: N.P /A.M.	Section: SECTION 7
Date: 2017-06-29	Localisation: 17W-18W	
Élément: RENFORT-SUPPLOC DALLE		



Commentaire(s):

A2-FISS FLEX CEC=1

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	17.87	2.10	17.87	2.79	0.20	1.71	19
F2	-26.11	2.35	25.47	2.59	0.05	0.88	N/A
F3	-26.11	2.18	-25.17	2.40	0.05	0.97	N/A
F4	-25.71	0.90	-24.27	0.89	0.05	1.46	N/A
F5	-23.75	0.90	-21.23	0.89	0.05	2.53	N/A
F6	-26.11	1.36	-23.58	1.36	0.05	2.53	N/A
FR1	-2.09	0	2.09	0.11	0.05	0.11	N/A
FR2	-1.29	0	-1.29	0.11	0.05	0.11	N/A
FR3	-0.87	0	-0.87	0.11	0.05	0.11	N/A
FR4	-0.35	0	-0.35	0.11	0.05	0.11	N/A
FR5	-0.08	0	-0.08	0.11	0.05	0.11	N/A
FR6	0.16	0	0.16	0.11	0.05	0.11	N/A
FR7	0.53	0	0.53	0.11	0.05	0.11	N/A
FR8	1.03	0	1.03	0.11	0.05	0.11	N/A
FR9	1.42	0	1.42	0.11	0.05	0.11	N/A
FR10	1.89	0	1.89	0.11	0.05	0.11	N/A

* FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE 1	415	m ²	93	6	0	1	
Inspecté par: M.A.P./A.M. N.P./A.M.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-26 2017-06-29			Localisation: 17W-18W				
			Élément: POUTRE P1				



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P		un	100	0	0	0	4
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
TYP.	C1-AG EXT, TROUS D'INGÉNERIE APPROUVÉS Ø 40mm

 <small>Par le</small> <small>CONSORTIUM</small> <small>CHAMPLAIN</small> <small>2015-2018</small> <small>Exploitation</small> <small>et</small> <small>Entretien</small>	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: M.A.P./A.M. N.P./A.M.	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-26 2017-06-29	Localisation: 17W-18W	
Élément: RENFORT-PRFC - P1		



- Commentaire(s):
1. DEL 2000x300
 2. DEL 1000x200
 3. DEL 1000x200
 4. DEL 1000x200
 5. DEL 500x300
 6. DEL 300x200
 10. DEL 3x(200x200)
 11. DEL 800x400
 13. ECL + AVC 2x300Ø
 14. DEL 200x500
- A1- FISS. LCAB (Ø) - CEC=1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	7.14	1.77	8.51	2.30	0.25	1.47	24
F2	-10.49	2.80	-17.27	1.98	0.05	2.37	19
F3	21.24	1.10	23.34	1.75	0.05	2.20	15
F4	23.96	0.57	24.51	0.85	0.05	0.55	8
F5	19.61	0.37	24.21	0.45	0.60	4.60	N/A
F6	-24.31	0.50	-22.88	0.35	0.15	1.88	5
F7	-25.98	0.65	-26.11	0.55	0.05	0.87	4

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m ²	90	0	1	0	1
Inspecté par:	N.P /A.M.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-29		Localisation: 17W-18W				
			Élément: POUTRE P4				



- 3. FISSURES POLYGONALES <0.15mm SUR 1500X200
- 4. FISSURES POLYGONALES <0.15mm SUR 2000X1000
- A1- FISS LCAB (11) =CEC 1
- A2- FISS FLEX DE RETRAIT = CEC 1
- (*) FISS. PARTIELLEMENT CACHÉE PRFC, DONNÉES RAPPORTÉES

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure (1)	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		# Câble		
	X	Y	X	Y			
F1	-28.11	1.82	-24.82	1.50	10		
F2	-21.91	2.59	-21.28	2.24	0.05	0.74	17
F3	-19.74	1.04	-17.80	0.58	0.15	1.99	15
F4	-18.41	1.17	-15.77	0.81	0.05	2.70	17
F5	-18.15	2.19	-17.91	2.24	0.10	0.24	19
F6	-9.27	2.60	-4.00	0.60	0.10	5.64	24
F7	-11.23	2.59	-8.64	1.08	0.05	4.84	23
F8	-8.89	1.11	-7.85	0.79	0.05	1.09	22
F9	4.70	0.59	11.75	2.79	0.15	7.39	23
F10	7.02	0.62	9.51	1.27	0.50	2.57	22
F11	22.77	1.30	28.11	2.27	0.05	3.48	12
F12	-8.89	2.49	-8.18	2.21	0.60	0.76	24
F13	-10.51	2.21	-7.57	1.18	0.05	3.12	23
F14	-9.91	1.28	-8.93	0.80	0.30	3.08	22
F15	6.76	1.09	10.83	2.33	0.25	4.06	23
F16	7.37	0.87	8.89	1.11	0.10	1.58	22

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure (1)	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F17	-25.81	0.97	-25.12	1.25	0.05	0.59	8
F18	-25.40	1.19	24.42	1.11	0.05	0.66	8
F19	-21.62	-	-	-	0.05	2.33	17
F20	24.50	1.25	25.60	1.65	0.05	1.18	9
F21	6.20	1.300	6.80	1.36	0.05	0.60	N/A


(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:
 [Symbol] DÉLAMINAGE (DEL)
 [Symbol] ÉCLATEMENT (ECL)
 [Symbol] RÉPARATION
 [Symbol] TRACE DE ROUILLE
 [Symbol] E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
 [Symbol] INSTRUMENTATION
 [Symbol] PRÉCONTRAINTÉ DALLE
 [Symbol] PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
 [Symbol] PRFC


		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018				No. Contrat: 62450	
		ÉLÉMENT					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	83	16	0	1	
Inspecté par:		M.A.P./A.M.		N.P./A.M.		Section: SECTION 5	
Date:		2017-06-26		2017-06-29		Localisation: 17W-18W	
						Élément: POUTRE P7	




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P		un	99	0	1	0	2
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								2

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	TYP. PRÉSENCE DE TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS POUR L'INSTALLATION DES RENFORT PTE
	CEC = 2: C1 - DECOLL SUB 450 x 200 = 90 000 mm ²

		CONSORTIUM Stantec DM exp.	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: M.A.P./A.M. N.P./A.M.		Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-26 2017-06-29		Localisation: 17W-18W	
		Élément: RENFORT-PRFC - P7	






Commentaire(s):

AXE 2: K1 - FISS L CAB (3) (CEC = 2)
 AXE 3: K1 - FISS L CAB (2) (CEC = 2)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	0.14	1.88	2.47	1.85	0.05	2.33
F2	1.73	0.95	2.63	0.95	0.05	0.90
F3	-0.07	0.61	0.41	0.61	0.05	0.48
F4	-0.25	1.65	-0.09	1.68	0.05	0.16
F4.1	2.50	1.68	3.00	1.68	0.05	0.50
F5	0.13	1.70	3.00	1.70	0.05	2.87
F5.1	2.78	0.97	3.00	0.97	0.05	0.22
F5.2	-0.48	1.68	0.90	1.68	0.10	1.37
F8	-0.23	0.58	3.00	0.58	0.05	3.23
F8.1	2.45	0.63	3.00	0.63	0.05	0.55
F7	-0.48	0.64	0.23	0.64	0.05	0.70
F9	-0.48	1.70	0.66	1.60	0.05	1.12
F10	-0.48	0.98	0.02	0.98	0.05	0.50
F10.1	2.75	1.10	3.00	1.10	0.05	0.25
F11	0.05	0.80	0.41	0.80	0.05	0.36
F12	-0.48	0.64	0.30	0.64	0.05	0.78
F14	1.88	1.70	2.98	1.70	0.10	1.00
F15	1.88	0.60	2.86	0.60	0.10	1.00
F16	-0.16	1.77	0.40	1.77	0.05	0.58



LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN)


LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS
 (INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

LÉGENDE:

- FISSURE
- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	95	5	0	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	95	5	0	0	2

Inspected by: M.A.P./A.M. N.P./A.M. Section: SECTION 5
 Date: 2017-06-26 2017-06-29 Localisation: 17W-18W
 Élément: DIAPHRAGMES INT.




Commentaire(s):
 1. ACCUMULATION D'EAU DANS LA VOIE 6 (2017-08-03)

TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	98	1	1	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	89	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL MAP/AF	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/03	2017/05/21	Localisation: 17W-18W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				



Commentaire(s):
 1. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE


- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM Statpro CIMA exp.					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	85	15	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	48	m ²	95	5	0	0	4
Inspecté par: / AM		PL /		Section: SECTION 5			
Date: 2016-06-29		2016-07-04 2016-07-05		Localisation: 18W			
Élément: APPAREILS D'APPUI							



TRAVÉE 19W - 18W TRAVÉE 18W - 17W
 AMONT SUD
 DESSUS GÉN.: PH.0053

JOINT DE DILATATION




TRAVÉE 19W - 18W TRAVÉE 18W - 17W
 AMONT SUD
 DESSOUS

JOINT DE DILATATION

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

- Commentaire(s):
- 1- VIDE SOUS PROFILÉ (1% C)
 - 2- ACCUMULATION DE DÉBRIS
 - 3- ECL 300 x 50
 - 4- PAVAGE DÉCOL. 2000 x 500
 - 5- DEL+ECL ÉPAULEMENT 0.1m²
 - 6- ECL 100 x 25

		CONSORTIUM Stantec CIMA exp.					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	99	0	1	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	49	50	1	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par:		AF <input checked="" type="checkbox"/>	MAP / AF <input checked="" type="checkbox"/>	J / AM <input checked="" type="checkbox"/>	PL <input checked="" type="checkbox"/>	Section: SECTION 5	
Date:		2017-05-21	2017-06-03	2017-06-29	2017-07-04	Localisation: 18W	
					2017-07-05	Élément: JOINT	



PROFIL AVAL
 TRAVAUX EN COURS


FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- Commentaire(s):
 Q1-FPE (0.35mm = CEC 1) (VOIR CÔTÉ BROSSARD)
 F1 À F5 : Q1 - FPE DANS BÉTON D'ORIGINE, OUVERTURE NON-FRANCHE
 F6 : FISS DANS RÉPARATION AVEC COFFRAGE ET SURÉPAISSEUR
 DANS RÉSEAU FISS POLY
 9. DEL 700x250
 10. DEL 400x1200
 11. DEL 200x200
 12. DEL 450x500
 13. DEL 350x700
 14. DEL 2800x400
 15. DEL 2000x1300
 16. FISS LONG. <1.00mm @400
 17. FISS. POLY. <1.00mm
 18. FISS VERT. DE RETRAIT <0.15@700 c/c SE PROLONGE DANS LE HAUT, SOUS L'ENDUIT
 19. FISS. POLY. <0.05 1500x1500
 20. FISS. HORIZ. <0.20mm
 21. FISS VERT. 0.45mm
 22. DEL 1000x1300
 23. FISS POLY. LONG. ≤ 1.0mm
 24. FISS. POLY. ≤ 0.1mm
 25. FISS. VERT. RETRAIT @700mm c/c ≤ 0.15mm
 26. FISS. POLY. ≤ 0.25mm
 27. FISS. HOR. ≤ 0.2mm
 28. FISS. VERT. ≤ 0.15mm
 29. FISS. POLY. ≤ 0.15mm


- LÉGENDE:**
 DÉLAMINAGE (DEL)
 ÉCLATEMENT (ECL)
 RÉPARATION
 FISSURES
 TRACE DE ROUILLE
 FPE FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 QUADRILLAGE 2000 x 2000

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	-6.90	1.14	-7.28	1.48	0.05	0.57
F2	-7.42	1.35	-7.53	1.58	0.05	0.24
F3	-7.86	1.34	-8.22	1.77	0.05	0.65
F4	-8.22	1.46	-8.37	1.70	0.05	0.35
F5	-8.62	1.48	-8.82	1.62	0.05	0.25
F6	-8.48	2.23	-10.48	3.01	0.25	1.20
F11	-5.75	0.73	-5.81	1.80	0.20	1.07


		CONSORTIUM Stantec CIMA exp.					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	10	70	19	1	1
Inspecté par:	PL /	Section: SECTION 5		Localisation: 18W		Élément: CHEVÊTRE 2 DE 2	
Date:	2017-07-04						




LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



SUPPORT LOCAL DE LA DALLE
LOCAL SLAB SUPPORT



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)



DÉTAIL A
DETAIL


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

** POUR LES FISSURES SPÉCIFIQUES À LA CONNEXION DE LA POUTRE TRANSVERSALE À L'ÂME DE LA POUTRE
** FOR CRACKS SPECIFIC TO CONNECTION OF TRANSVERSE BEAM TO GIRDER WEBS

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
-	AUCUN DÉFAUT RELÈVE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE	P							
Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE	P							
Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P							
Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								
Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4

	INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: PL	Section: SECTION 5
Date: 2017-07-06	Localisation: 18W-19W	
Élément: RENFORT-SUPPLOC DALLE		



Commentaire(s):
 * FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

A1 - FISS LCAB (6+) (CEC=1)
 A2 - FISS FLEX (CEC=1)

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-21.19	1.45	-20.13	1.14	0.05	1.10	15
F2	-21.89	2.81	-20.27	1.97	0.05	1.74	17
F3	-21.19	2.76	-17.96	1.45	0.05	3.49	18
F4	-17.31	1.00	-16.24	0.72	0.05	1.11	17
F5	-10.51	1.42	-7.64	0.76	0.05	2.94	22
F6	7.63	0.75	0.14	1.57	0.05	2.64	22
F7	8.09	1.43	10.26	2.29	0.05	2.33	23
F8	16.71	0.69	22.29	2.79	0.20	5.06	17
F9	16.71	0.69	23.30	2.79	0.50	6.94	16
F10	18.11	0.60	19.91	1.09	0.10	1.85	15
F11	22.61	2.04	23.21	2.29	0.05	0.65	15
F12	21.54	0.77	23.71	1.09	0.05	2.19	10
F13	-26.11	1.45	-22.57	0.71	0.05	3.62	8
F14	-24.26	2.79	-22.57	2.09	0.05	1.83	15
F15	-23.30	2.79	-19.37	1.30	0.05	4.20	16

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F16	-11.12	2.61	-7.59	1.27	0.05	3.79	23
F17	-8.89	1.11	-7.20	0.86	0.05	1.75	22
FR1	1.26	0.00	1.26	0.10	0.05	0.10	N/A
FR2	1.39	0.00	1.39	0.10	0.05	0.10	N/A
FR3	1.61	0.00	1.61	0.10	0.05	0.10	N/A
FR4	1.97	0.00	1.97	0.10	0.05	0.10	N/A
FR5	2.31	0.00	2.31	0.10	0.05	0.10	N/A
FR6	2.64	0.00	2.64	0.10	0.05	0.10	N/A

5m SECTION A MI-PORTÉE A ETE EXAMINEE EN DETAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIERE A ETE EXAMINEE EN DETAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNEES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ECLATEMENT (ECL)
- REPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC


INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	94	5	0	1	1

Inspecté par: PL

Date: 2017-07-04
2017-07-05
2017-07-06

Section: SECTION 5
 Localisation: 18W-19W
 Élément: POUTRE P1



Commentaire(s):

1. DEL 400x300
2. ECL 1000x200
3. DEL 1000x300
4. DEL 1000x200
5. ECL 400x400
6. 2x- DEL + ECL 200x200

A1 - FISS LCAB (5) (CEC=1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-19.83	0.45	-21.38	0.35	0.05	1.5	7
F2	-9.20	0.50	-10.20	0.40	0.05	1.00	20
F3	-10.06	2.80	-9.06	2.80	0.10	1.00	24
F4	-8.89	0.50	-7.29	0.40	0.20	1.60	21
F5	-7.39	0.30	-6.69	0.30	0.10	0.70	22

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P3		415	m ²	94	5	1	0	
Inspected par:		PL		Section: SECTION 5				
Date:		2017-07-05 2017-07-08		Localisation: 18W-19W				
				Élément: POUTRE P3				



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			100	0	0	0	4
ANCRAGES MÉCANIQUES	P				N/A			
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT NOTÉ

		CONSORTIUM Stantec	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par:	PL	Section:	SECTION 5
Date:	2017-07-04 2017-07-05 2017-07-06	Localisation:	18W-19W
		Élément:	RENFORT-PRFC P4



Commentaire(s):

- ECL+AVC 500x200
- A2 - ECL + AVC 1000x100

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	18.00	0.40	17.80	0.50	0.1	1.80	16

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:


- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	94	5	1	0	4

Inspecté par: PL

Date: 2017-07-04
2017-07-08

Section: SECTION 5
Localisation: 18W-19W
Élément: POUTRE P5



Commentaire(s):
 A1 - FISS LCAB (5+) = CEC 1
 A2 - FISS FLEX, CEC=2

① INSPECTION VISUELLE (PROBLÈME AVEC LA NACELLE)

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-25.22	1.74	-21.62	0.84	0.25	3.71	11
F2 (1)	-25.56	1.14	-23.36	0.56	0.10	2.28	7
F3 (1)	-20.68	2.39	-14.76	0.53	0.05	6.21	18
F4 (1)	-10.41	1.45	-7.02	0.57	0.20	3.50	22
F5 (1)	-10.17	2.10	-9.14	1.75	0.10	1.09	23
F6 (1)	7.53	0.77	10.56	1.49	0.20	3.11	22
F7 (1)	19.30	0.66	23.15	1.55	0.05	3.95	13
F8 (1)	-8.90	1.11	-6.90	0.60	0.20	2.06	22
F9 (1)	9.20	1.84	10.37	2.24	0.05	1.24	23
F10 (1)	8.81	0.57	10.70	1.57	0.35	4.02	21
F11 (1)	9.20	0.19	10.49	0.98	0.10	1.51	22
F12 (1)	17.36	1.28	19.27	1.89	0.05	2.01	18
F13 (1)	18.56	0.79	20.88	1.28	0.05	2.37	15
F14 (1)	20.65	0.83	23.46	1.60	0.05	2.91	12
F15 (1)	19.68	0.79	23.46	1.44	FE ou FM	3.84	11
F16 (1)	20.65	0.79	23.46	1.30	0.05	2.86	10
F17 (1)	24.24	1.69	25.58	2.01	0.05	1.39	12
F18 (1)	-23.22	2.34	-22.64	2.09	0.05	0.63	15

TABLEAU DE FISSURATION								
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble	
	X	Y	X	Y				
F19 (1)	24.29	2.51	24.78	2.32	0.05	0.53	N/A	
F20 (1)	23.89	2.31	24.78	2.24	0.05	0.89	N/A	
F21 (1)	23.58	2.14	24.78	1.75	0.05	1.26	N/A	
F22 (1)	23.16	1.65	24.77	1.55	0.05	1.62	N/A	
F23 (1)	-21.01	1.52	-20.81	1.45	0.15	0.20	15	
F24 (1)	-21.11	2.50	-20.91	2.40	0.05	0.20	N/A	
FR1	-1.52	0.00	-1.52	0.80	0.05	0.80	N/A	
FR2	-1.04	0.00	-1.04	0.80	0.05	0.80	N/A	
FR3	-0.64	0.00	-0.64	0.80	0.05	0.80	N/A	
FR4	-0.47	0.00	-0.47	0.80	0.05	0.80	N/A	
FR5	0.59	0.00	0.59	0.80	0.05	0.80	N/A	

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC


		CONSORTIUM				No. Contrat: 62450	
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	80	17	1	2	
Inspecté par: MAP / AM							
Date: 2017-07-03							
Section: SECTION 5							
Localisation: 18W-19W							
Élément: POUTRE P7							



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ETAT DU MATERIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			99	0	0	1	3
RENFORT-PRFC								3

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
A	TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC
1	AG EXT (1% D) FIBRE DÉCHIRÉE SUR 25mm DE LARGEUR CEC = 3

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MAP / AM	PL / <input type="checkbox"/>	Section: SECTION 5	
Date: 2017-07-03	2017-07-05 2017-07-08	Localisation: 18W-19W	
		Élément: RENFORT-PRFC P7	




Commentaire(s):
 AXES 2 ET 3:
 K1 FISS LCAB (2) = CEC 2

B - F. HORIZ. 0.05mm (NE LONGEANT PAS CÂBLE)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			
F1	0.23	2.45	0.63	2.45	0.05	0.40
F2	0.98	0.80	2.97	0.80	0.10	1.09
F3	2.40	1.70	2.99	1.70	0.05	0.60
F4	-0.48	0.75	-0.19	0.75	0.05	0.29
F5	2.28	0.75	2.97	0.75	0.05	0.69
F6	-0.48	0.65	0.84	0.65	0.10	1.32
F7	-0.50	1.70	0.94	1.70	0.10	0.80
F8	-0.51	1.70	0.65	1.70	0.10	1.16
F9	1.78	2.40	2.28	2.40	0.05	0.50
F10	0.30	2.40	0.60	2.40	0.05	0.30
F11□	1.70	1.65	2.98	1.65	0.05	1.28
F12□	2.67	0.80	2.97	0.80	0.10	0.30
F13□	-0.35	0.75	1.18	0.75	0.05	1.53
F14	2.60	0.80	2.98	0.80	0.05	0.30


* OUVERTURE NON MESURABLE, PRÉSENCE DE POUSSIÈRE




LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉFILTS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN PLAN)
 LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS
 (INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

- LÉGENDE:
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
		Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	95	5	0	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m ²	95	5	0	0	2
Inspecté par: PL/			Section: SECTION 5				
Date: 2017-07-05 2017-07-06			Localisation: 18W-19W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				






Commentaire(s):

1. RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE

2. RENFLEMENT LÉGER DE L'ÉLASTOMÈRE


- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	70	30	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	85	15	0	0	4
Inspecté par:		PL /	Section: SECTION 5				
Date:		2017-07-06 2017-07-07	Localisation: 19W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



TRAVÉE 20W - 19W TRAVÉE 19W - 18W
 AMONT SUD
 DESSUS GÉN.: PH.0061

JOINT DE DILATATION



TRAVÉE 20W - 19W TRAVÉE 19W - 18W
 AMONT SUD
 DESSOUS



JOINT DE DILATATION

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1. PERTE DE MATÉRIAUX SOUS LA CORNIÈRE MÉTALLIQUE DU JOINT DE DILATATION.
2. FISS TRANS 0.5mm @ 500
3. DECOL 1000x800

		CONSORTIUM					
		No. Contrat: 62450					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	90	10	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	70	30	0	0	4
CONSOLE	24	un.	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF ■ MAP / AF PL ■							
Date: 2017-05-21 2017-06-03 2017-07-06							
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 19W				
			Élément: JOINT				



Commentaire(s):

A. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR (2018)
1. DEL 2000x1000
2. DEL 300x2500 + DÉSAG TR. IMP. 100x2500
3. DÉSAG TR. IMP. 200x1000
4. DÉSAG TR. IMP. 400x600

PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	50	50	0	0	4
FÛT	346	m ²	71	25	2	2	4
Inspecté par:	PL	Section: SECTION 5					
Date:	2017-07-07	Localisation: 19W					
		Élément: FÛT ET CHEVÊTRE					




TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure (1)	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	21.06	2.28	22.29	2.79	0.05	1.33	17
F2	7.51	1.88	8.89	2.49	0.05	1.51	24
F3	-8.89	1.60	-3.20	2.36	0.05	0.73	24
F4	-15.39	2.79	-14.77	2.53	0.05	0.68	21
F5	-21.18	2.79	-19.89	2.23	0.05	1.40	18
FR1	-1.58	0.00	-1.581	0.12	0.05	0.12	N/A
FR2	-0.73	0.00	-0.73	0.12	0.05	0.12	N/A
FR3	0.64	0.00	0.64	0.12	0.05	0.12	N/A
FR4	1.13	0.00	1.13	0.12	0.05	0.12	N/A
FR5	1.51	0.00	1.51	0.12	0.05	0.12	N/A
FR6	2.05	0.00	2.05	0.12	0.05	0.12	N/A
FR7	2.89	0.00	2.89	0.12	0.05	0.12	N/A

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P1		415	m ²	87	11	1	1	
Inspecté par:		PL / HA	AF / HA	Section: SECTION 5				
Date:		2017-07-16	2017-07-17	Localisation: 19W-20W				
				Élément: POUTRE P1				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x300
 2. DEL 100x100 (RÉPARÉ)
 3. ECL + AVC 400x300
 4. DEL 800x300 (RÉPARÉ)
 5. DEL 1800x500
 6. DEL 2 - 500x500
 7. ECL 2 - 900x300

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	-26.16	0.72	-23.89	0.63	0.05	1.27	6

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	PL / HA	AF / HA	Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-16	2017-07-17	Localisation: 19W-20W				
			Élément: POUTRE P2				



Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	19.10	2.65	19.42	2.85	0.15	0.38	19
F2	-21.72	2.55	-20.47	2.42	0.05	1.26	18
F3	-19.45	2.75	-18.00	2.55	0.05	0.87	19
F4	18.63	2.58	19.72	2.95	0.10	1.15±	19
F5	15.98	2.29	17.16	2.75	0.10	1.27	21
F6	21.10	2.24	21.65	2.44	0.10	0.80	18
F7	-19.57	2.46	-18.44	2.01	0.15	1.21	19


(*) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LA RÉPARATION DE PRFC

Commentaire(s):

A1- FISS L CAB (3) (CEC = 3)

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT




LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P4		415	m²	94	6	0	0	3
PRFC				100	0	0	0	4
PTE ADD				100	0	0	0	4

Inspecté par:	PL / HA	AF / HA	Section:	SECTION 5
Date:	2017-07-16	2017-07-17	Localisation:	19W-20W
			Élément:	POUTRE P4



Commentaire(s):
 1. DEL 800x300
 CEC = 1 - A1 - FISS L CAB (6+)
 CEC = 1 - A2 - FISS FLEX (RETRAIT)

TABEAU DE FISSURATION

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1□	-28.11	1.07	-24.11	0.67	0.05	2.03	6
F2□	-19.72	0.86	-19.12	0.72	0.10	0.61	14
F3□	-10.07	2.17	-9.09	1.80	0.15	1.05	23
F4□	-9.72	1.31	-7.13	0.66	0.10	2.69	22
F5□	-10.38	0.92	-8.09	0.67	0.10	1.33	21
F6□	7.24	0.73	10.21	1.52	0.10	3.09	22
F7	23.31	0.70	26.11	1.26	0.05	2.86	7
F8□	-8.89	1.72	-7.65	1.29	0.05	1.31	23
F9□	-8.89	1.07	-7.19	0.66	0.35	1.76	22
F10□	8.39	1.92	8.89	2.49	0.60	0.55	24
F11□	7.39	1.33	11.54	2.79	0.15	4.45	23
F12□	6.87	0.59	9.81	1.39	0.25	3.05	22
F13□	9.13	0.64	10.29	0.82	0.10	1.23	21
FR1	-0.59	0.00	-0.59	0.00	0.05	0.150	N/A
FR2	-0.169	0.00	-0.169	0.00	0.05	0.200	N/A

* FISSURE CACHÉE PARTIELLEMENT PAR PRFC, DONNÉE REPORTÉE

FACE AMONT AVAL
 FACE AVAL
 A2 - FISS FLEX FR1 ET FR2 (FISSURE VERT. DE RETRAIT DANS UNE RÉPARATION) (15, 17, 20, 21)

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)




LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:


- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	81	7	1	1	
Inspecté par: JV /			Section: SECTION 5				
Date: 2017-07-24			Localisation: 19W-20W				
			Élément: POUTRE P7				



	2015		2018		2017		2018	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
GAP	250	290	250	260	251	263	-	-
TEMPÉRATURE	8 C	5 C	25 C	25 C	14 C	14 C	-	-





COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
ASSISE DE POIVRE	P			100	0	0	0	4
TREILLIS	P			100	0	0	0	4
SUSPENTES ET CONNECTIONS DES SUSPENTES AU TREILLIS	P			100	0	0	0	4
LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS	P			100	0	0	0	3
ÉLÉMENTS DES CONTREVENTEMENT	S			100	0	0	0	4
TM1.1								3



SUSPENTES ET LEVIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS (PILE 4W & 4E SEULEMENT)
TRUSS HANGERS AND SUPPORT LEVERS (PIERS 4W & 4E ONLY)
[FCM]

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	CONTREVENTEMENT #1 À PARTIR 20W. VIBRATION EXCESSIVE + BRUIT ASS. LÂCHE LORS PASSAGE CAMION LOURD (1% D / CEC 1)
2	CONTREVENTEMENT #2 À PARTIR 20W. BRUIT ASS. LÂCHE LORS PASSAGE CAMION LOURD (1% D / CEC = 1)
3	G5 - DECA BAR LONG: 8 mm (AMONT) G5 - DECA BAR LONG: 12 mm (AVAL) (CEC 3) (*) NON OBSERVÉ EN 2017 (CEC 4)

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: JV /	Section: SECTION 5	
Date: 2017-07-24	Localisation: 19W-20W	
	Élément: TM1.1 P7	




DIAPHRAGME 2

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	L1 - BULLE 100x200
2	L1 - BULLE 80x280
3	L1 - BULLE 160x850
4	L1 - BULLE 110x80
5	L1 - BULLE 60 Ø
6	L1 - BULLE 20x100
7	L1 - BULLE 60 Ø
8	L1 - BULLE 60x280
9	L1 - BULLE 90x330
10	L1 - BULLE 70x70
11	L1 - BULLE 70x220
12	L1 - BULLE 70 Ø
13	L1 - BULLE 60 Ø
	L1 - BULLE > 16000mm² > 3 BANDES CONSÉCUTIVES

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A	P		97	1	0	2		

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450			
Inspecté par:	AF / HA	JV / HA	Section: SECTION 5
Date:	2017-07-17	2017-07-24	Localisation: 19W-20W
Élément: RENFORT-PRFC DIAPH INT 5-7A			



Commentaire(s):

1. CORROSION DES ANCRAGES

2. RENFLEMENT MOYEN DE L'ÉLASTOMÈRE + FISS


LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)

ÉCLATEMENT (ECL)


RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREIL D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREIL D'APPUI EST	7	un	85	15	0	0	4
BUTOIR	7	un	95	5	0	0	4
ASSISE	46	m ²	95	5	0	0	4
Inspecté par: PL / AF		PL /	Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-02		2017-06-05 2017-07-07	Localisation: 20W				
							Élément: APPAREILS D'APPUI



TRAVÉE 21W - 20W TRAVÉE 20W - 19W
 AMONT SUD
 DESSUS GÉN.: PH.0070

JOINT DE DILATATION





TRAVÉE 21W - 20W TRAVÉE 20W - 19W
 AMONT SUD
 DESSOUS

JOINT DE DILATATION

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 1. VIDE SOUS LE PROFILÉ

		CONSORTIUM Stantec CIMA exp.					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	49	50	1	0	4
CONSOLE	24	un.	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF PL MAP / AF PL							Section: SECTION 5
Date: 2017-05-21 2017-06-02 2017-06-03 2017-06-05 2017-07-07							Localisation: 20W
							Élément: JOINT



Commentaire(s):

A. RÉPARATION AVEC SURÉPAISSEUR (2018)

1. DEL 800x2000
2. DEL 600x2000
3. DÉSAG TR. IMP. 600x1000
4. DÉSAG TR. IMP. 700x700

2017: RÉPARATION DU FÛT

PROFIL AMONT


FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL


FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	40	60	0	0	4
FÛT	337	m ²	70	25	3	2	4
Inspecté par:	PL / AF	PL	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-05	2017-07-07	Localisation: 20W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				




LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAÎNTE
(GROUPE À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)



NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.



LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAÎNTE
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S							
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								4

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ



INSPECTION DES SECTIONS 5, 6, 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018

CONSORTIUM

Startec CMA exp.

No. Contrat: 62450

Section: SECTION 5

Localisation: 20W-21W


Élément: RENFORT-PTE DALLE

Inspected by: P.L. [] P.L. []

Date: 2017-06-02 2017-06-05

Commentaire(s):

1. DEL+ECL+AVC 300x75mm
 A2 - FISS FLEX (CEC=1)



Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
FR1	-2.37	0	-2.37	0.12	0.05	0.12	N/A
FR2	-2.06	0	-2.06	0.12	0.05	0.12	N/A
FR3	-2.01	0	-2.01	0.12	0.05	0.12	N/A
FR4	-1.93	0	-1.93	0.12	0.05	0.12	N/A
FR5	-1.76	0	-1.76	0.12	0.05	0.12	N/A
FR6	-1.61	0	-1.61	0.12	0.05	0.12	N/A
FR7	-1.53	0	-1.53	0.12	0.05	0.12	N/A
FR8	-1.31	0	-1.31	0.12	0.05	0.12	N/A
FR9	-1.10	0	-1.10	0.12	0.05	0.12	N/A
FR10	-0.98	0	-0.98	0.12	0.05	0.12	N/A
FR11	-0.84	0	-0.84	0.12	0.05	0.12	N/A
FR12	-0.71	0	-0.71	0.12	0.05	0.12	N/A
FR13	-0.59	0	-0.59	0.12	0.05	0.12	N/A
FR14	-0.45	0	-0.45	0.12	0.05	0.12	N/A
FR15	-0.26	0	-0.26	0.12	0.05	0.12	N/A
FR16	-0.08	0	-0.08	0.12	0.05	0.12	N/A
FR17	0.07	0	0.07	0.12	0.05	0.12	N/A
FR18	0.15	0	0.15	0.12	0.05	0.12	N/A
FR19	0.31	0	0.31	0.12	0.05	0.12	N/A

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	97	2	0	1	1
Inspecté par:	P.L.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-05		Localisation: 20W-21W				
			Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2				



Commentaire(s):
 A2 - FISS FLEX = CEC 1
 1. E.I. PRÉSENCE T.M.

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
F1 (2)	-26.11	0.78	-23.71	0.78	0.20	2.40	N/A
F2 (1)	-8.89	0.99	-8.19	0.87	0.05 (1)	0.71	22
F3	RÉPARÉ	-	-	-	-	-	-
F4	-5.09	0.69	2.61	0.39	0.30	7.71	N/A
F5	RÉPARÉ	-	-	-	-	-	-
F6 (1)	7.51	0.49	9.49	0.79	0.10 (1)	2.00	22
F7 (1)	-10.00	1.45	-7.64	0.80	0.15 (1)	2.45	22
F8	2.05	0.71	3.67	0.82	0.15	1.62	N/A
F9	3.65	0.95	4.14	0.95	0.05	0.49	N/A
F10	3.69	0.82	4.09	1.22	0.10	0.57	N/A
F11	4.26	0.83	4.99	0.83	0.10	0.73	24
F12	4.79	0.40	6.49	0.40	0.05	1.70	N/A
F13	-7.12	2.62	8.22	2.62	0.30	15.34	N/A

(*) FISSURES RÉPARÉES EN SURFACE
 (1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)
 (2) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE BLOC D'ANCRAGE DU PTE ADD.

Commentaire(s):

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES




LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P7		415	m ²	87	10	1	2	

Inspecté par: P.L. [] P.L. []
 Date: 2017-06-02 2017-06-05

Section: SECTION 5
 Localisation: 20W-21W
 Élément: POUTRE P7 1 DE 2




- LÉGENDE:**
- FISSURE
 - DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

Commentaire(s):
 AXES 2 ET 3 - K1-FISS L CAB (1) (CEC = 3)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					Longueur (m)
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	2.66	1.78	3.26	1.78	0.05	0.60
F2	-0.24	0.80	0.37	0.80	0.05	0.60
F3	2.66	1.78	3.26	1.78	0.05	0.60
F4	2.66	0.80	3.26	0.80	0.10	0.60
F5	-0.24	1.70	0.35	1.70	0.10	0.59


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	95	5	0	0	3
DIAPHRAGME 3	83	m ²	94	5	1	0	3
Inspecté par: P.L. [REDACTED]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-05			Localisation: 20W-21W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	69	30	1	0	4
Inspecté par:	MAP /	PL /	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-06	2017-06-05	Localisation: 21W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



Commentaire(s):

I. VIDE SOUS LE PROFILÉ

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	95	5	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	89	10	1	0	4
CONSÔLE			100	0	0	0	4
Inspecté par:			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-03			Localisation: 21W				
2017-05-21			Élément: JOINT				
2017-06-05							



[PH. 4519]

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	-10.02	3.21	-9.47	1.41	0.60	1.90
F2	-9.45	2.23	-8.61	2.78	0.10	1.00
F3	-8.86	3.26	-6.53	1.87	0.80	2.81
F4	-7.38	2.56	-7.68	1.00	0.30	1.60
F5	-9.44	2.08	-7.11	1.41	0.30	2.42
F6	-8.87	1.80	-7.06	1.02	0.10	0.80
F7	-4.70	1.00	-3.75	0.03	0.80	1.40
F9	4.00	3.50	4.00	3.80	0.60	0.30
F10	7.26	3.50	7.26	3.80	0.20	0.30
F11	7.72	3.50	7.72	3.80	0.30	0.30


Commentaire(s):

Q1 - FPE (0.8mm = CEC 1) (F7)

NOTES: CERTAINES ZONES SONT CACHÉES PAR UNE PLATEFORME D'ENTREPRENEUR

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
VOIR CHEVÊTRE 2 DE 2								
Inspecté par:		MAP /		Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-06		Localisation: 21W				
				Élément: CHEVÊTRE 1 DE 2				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x600
 2. DEL 300x300
 3. DEL 300x200
 4. ECL + AVC 100x100

A2 - FISS FLEX (CEC = 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble	
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)		Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
FR1	-2.16	0	-2.16	0.12	0.05	0.12	-
FR2	-1.64	0	-1.64	0.12	0.05	0.12	-
FR3	-1.24	0	-1.24	0.12	0.05	0.12	-
FR4	-0.74	0	-0.74	0.12	0.05	0.12	-
FR5	0.18	0	0.18	0.12	0.05	0.12	-
FR6	0.58	0	0.58	0.12	0.05	0.12	-
FR7	1.06	0	1.06	0.12	0.05	0.12	-
FR8	1.44	0	1.44	0.12	0.05	0.12	-
FR9	1.97	0	1.97	0.12	0.05	0.12	-
FR10	2.44	0	2.44	0.12	0.05	0.12	-

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	83	5	1	1	1
Inspecté par: M.A.P.		Date: 2017-06-06		Section: SECTION 5			
				Localisation: 21W-22W			
				Élément: POUTRE P1			



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x300
 2. ECL + AVC 500x200
 3. ECL + AVC 300x100
 4. DEL 1300x250
 5. ECL + AVC 500x200
 6. DEL 1000x800
 8. DEL 300x300
 9. ECL 200x200
 10. DEL FPERI 500x300
 11. DEL+TR 5000x200
 12. DEL 400x300
 13. DEL+FPERI 1800x250
- CÔTÉ EXTÉRIEUR : DEL + ECL PAR ENDROITS + TR TYPIQUE SUR 40% DE LA LONGUEUR TOTALE
- CEC=1 - A1 - FISS. LCAB (5+)
- FH - FISSURE HORIZONTALE
A2 - FISS FLEX = CEC1

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-10.47	1.47	-9.5	1.26	0.05	0.97	22
F2	-6.51	0.84	-5.41	0.65	0.05	1.14	23
F3	7.08	0.83	8.41	0.95	0.10	1.33	22
F4	17.54	0.55	20.08	1.20	0.35	2.60	16
F5	19.33	1.83	20.23	1.96	0.15	0.96	17
F6	20.07	0.60	22.83	1.10	0.05	2.56	11
F7	-12.40	0.32	-7.16	0.32	1.50	5.24	FH
F8	1.71	2.58	8.26	2.51	0.20	6.35	FH
F9	-3.36	0.86	0.79	0.85	0.05	4.15	FH
F10	1.30	0.73	2.81	0.73	0.05	1.31	FH
F11	6.95	0.61	8.57	1.01	0.15	1.6	22
F12	9.54	1.30	1.21	1.80	0.10	1.25	22
F13	-21.91	2.63	-18.64	1.40	0.60	3.50	17
F14	-19.95	1.18	-17.53	0.53	0.25	2.63	15

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F16	-1.40	0.32	2.45	0.52	0.25	3.95	-
F17	-8.61	2.82	-6.89	2.28	1.00	1.80	-
F18	3.50	2.72	7.55	2.79	0.20	4.05	-
F19	9.53	1.90	12.30	2.86	0.05	2.77	23
F20	6.95	0.61	8.47	1.01	0.10	1.52	23

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:



- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	83	15	1	1	1
Inspecté par: M.A.P.			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-06			Localisation: 21W-22W				
			Élément: POUTRE P7				



N FISSURE DE CISAILEMENT AU CHEVÊTRE ?
(SI PRÉSENCE CONTACTER IMMÉDIATEMENT
PJCCI ET PRODUIRE UN RELEVÉ DÉTAILLÉ

N FISSURE DE CISAILEMENT AU CHEVÊTRE ?
(SI PRÉSENCE CONTACTER IMMÉDIATEMENT
PJCCI ET PRODUIRE UN RELEVÉ DÉTAILLÉ




COUPE 1 / SECTION

GAP ESPACE ENTRE LA FACE VERTICALE DU CHEVÊTRE ET LA POULTE CAISSON À L'EXTREMITÉ DU TREILLIS

	2015		2016		2017		2018	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
GAP	-	-	-	-	415	610	-	-
TEMPÉRATURE	-	-	-	-	11 C	11 C	-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
ASSISE DE POULTE	P			85	15	0	0	4
TREILLIS	P			100	0	0	0	4
DIAPHRAGME AU TREILLIS	P			100	0	0	0	4
SUSPENTES ET CONNECTIONS DES SUSPENTES AU TREILLIS	P			100	0	0	0	4
LEMIER DE SUPPORT POUR LE TREILLIS	P			99	1	0	0	3
ÉLÉMENTS DES CONTREVENTEMENT	S			100	0	0	0	4
ENTRETOISE POUR LES JAMBES DES POINÇONS	S			100	0	0	0	4
TM(+QP 1.0)								3



RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	PROTECTION CONTRE LA CORROSION PH. 525, 528
	A B C D
	98% 1% 1% 0%
1.	21W AMONT: I6 - DECA BAR TRANS 11mm (1% B/CEC = 3) PH. 529, 530


INSPECTION DES SECTIONS 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018

CONSORTIUM

Stantec CIMA exp

No. Contrat: 62450


Inspecté par: M.A.P.	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-06	Localisation: 21W-22W
	Élément: TM+(QP 1.0) P7



Commentaire(s):
 INFILTRATION D'EAU AUX APPUIS 4
 FISSURE POLYGONALE <math>0.8mm</math> SUR 30% DE LA SURFACE DE L'ASSISE


- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	65	30	5	0	4
Inspecté par:		MAP /		Section: SECTION 5			
Date:		2017-06-07		Localisation: 22W			
				Élément: APPAREILS D'APPUI			



TRAVÉE 23W - 22W TRAVÉE 22W - 21W
AMONT SUD GEN. PH. 0092

DESSUS
JOINT DE DILATATION



TRAVÉE 23W - 22W TRAVÉE 22W - 21W
AMONT SUD


DESSOUS
JOINT DE DILATATION

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 QUELQUES FISSURES DE RETRAIT <0.10mm DANS L'EXTREMITÉ DE DALLE
 JOINT RÉPARÉ
 1- VIDE SOUS LE PROFILÉ

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	87	10	3	0	4
CONSOLE BÉTON	-	-	100	0	0	0	4


Inspecté par: AF /	MAP / AF	MAP /	Section: SECTION 5
Date: 2017-05-21	2017-06-03	2017-06-06	Localisation: 22W
			Élément: JOINT



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL




FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

Commentaire(s):
 Ⓐ CORROSION MOY. SUR 100% DU CHEMISAGE

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLOTEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	35	65	0	0	4
FÛT	319	m ²	75	25	0	0	4
CHEMISAGE	90	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par:		MAP /	MAP /	Section: SECTION 5			
Date:		2017-06-06	2017-06-07	Localisation: 22W			
				Élément: FÛT ET CHEVÊTRE			



Commentaire(s):

1. DEL 400x300
2. DEL 800x150
3. DEL 200x300

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	96	3	1	0	4
Inspecté par:	M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07		Localisation: 22W-23W				
			Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):

- DEL 300x1000
- DEL 400x300

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				
			A	B	C	D	CEC
POUTRE P5	415	m ²	96	3	1	0	
Inspecté par:	M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07		Localisation: 22W-23W				
			Élément: POUTRE P5				



Commentaire(s):

1. ECL+AVC 600x600
2. ECL+AVC 1500x300
3. ECL 200x200
4. DEL + ECL 300x300

TABLEAU DE FISSURATION					
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		# Câble
	X	Y	X	Y	


5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)	E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
ÉCLATEMENT (ECL)	INSTRUMENTATION
RÉPARATION	PRÉCONTRAINTÉ DALLE
TRACE DE ROUILLE	PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m ²	96	3	1	0	4
Inspecté par:	M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07		Localisation: 22W-23W				
			Élément: POUTRE P6				



Commentaire(s):

AXE 4 : K1 - FISSLACAB (1) (CEC = 2)


TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-0.80	0.10	0	0.075	0.15	0.80	N/A



LÉGENDE:


- FISSURE
- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 1	28	m ²	88	1	0	0	4
DIAPHRAGME 4	28	m ²	88	2	0	0	2
Inspecté par:	M.A.P.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-07		Localisation: 22W-23W				
			Élément: DIAPHRAGMES EXT.				



TABLIER - VUE EN PLAN


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	89	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL MAP/AF	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/03	2017/05/21	Localisation: 22W-23W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				





Commentaire(s):

① - ESPACE LIBRE DE 75 mm ENTRE LE BUTOIR ET LA POUSTRE P4 DE LA TRAVÉE 23W-24W



LÉGENDE:

 DÉLAMINAGE (DEL)

 ÉCLATEMENT (ECL)

 RÉPARATION

		CONSORTIUM					
Société d'expertise - Inspection - Réparation		Santec CIMA exp.					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	95	5	0	0	4
Inspecté par:		MAP / 		Section: SECTION 5			
Date:		2017-06-07		Localisation: 23W			
				Élément: APPAREILS D'APPUI			



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

1- DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2- ECL 250x400

4- ECL 300x800 + AVC


5- ECL 1500x500 + AVC

6- ECL 300x300

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

PROFILÉS: CORROSION MOYENNE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	89	10	0	1	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	74	15	10	1	3
Inspecté par:	AF /	MAP / AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017-05-21	2017-06-03	Localisation: 23W				
			Élément: JOINT				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 1400x400
 2. ECL + AVC 500x300
 3. ECL + AVC 400x500
 4. ECL + AVC 200x400
 5. ECL + AVC 300x300
 6. ECL + AVC 600x400
 7. ECL + AVC 400x1000
 8. ECL + AVC 450x500
 9. ECL + AVC 600x550
 10. DEL + ECL + AVC 400x800
 11. ECL + AVC 700x800
 12. ECL + AVC 300x400
 13. ECL + AVC 1200x250
 14. ECL + AVC 200x400
 15. A1 - ECL TV 700x1400+400x1400
± 8 FILS SECTIONNÉS (1%Δ, CEC:1)
 16. ECL + AVC 500x800
 17. DEL 300x300
 18. DEL + AVC 300x300
 19. DEL + AVC 500x800
 20. DEL + AVC 300x400
 21. ECL + AVC 600x150
 22. ECL + AVC 300x300
 23. ECL + AVC 400x250
 24. DEL + AVC 300x400
 25. ECL 2x250x250
 26. DEL 200x200
 27. ECL + AVC 300x50
 28. DEL 600x200
 29. DEL + ECL + AVC 4000x200
 30. DEL + ECL + AVC 5000x200
 31. DEL + ECL + AVC 2500x200
 32. ECL 400x100
 33. ECL 600x100
 34. DEL 300x300
 35. DEL 200x200

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	9.12	1.81	11.49	2.82	DEL	2.51	23 (1)
F2	-12.94	2.57	-12.27	2.30	0.05	0.73	22
F3	-11.13	2.82	-9.12	1.81	0.8	2.17	23 (1)

(*) DÉFAUT SUPERPOSÉ LES DEUX CÔTÉS DE L'ÂME

CEC = 1 - A1- ECL TV (± 8 FILS SECTIONNÉS)

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

défaut superficiel type nid de caillou ou désagrégation


		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	85	12	2	1	1
Inspecté par: MAP			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08			Localisation: 23W-24W				
			Élément: POUTRE P1				




NOTE: POUR DES FISSURES SPÉCIFIQUES À L'ANCRAGE DU BLOC D'ANCRAGE EN ACIER

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT NOTÉ




COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
TENDONS DE PRÉCONTRAÎNTE	P		un	100	0	0	0	4
SUPPORTS DE LA GAINÉ	S		un	100	0	0	0	4
RENFORT-PTE ADD								4



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MAP	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-08	Localisation: 23W-24W	
Élément: RENFORT-PTE ADD P2		



Commentaire(s):

1. DEL + ECL + TR 300x300
2. DEL 700x200
3. DEL 600x200
4. ECL 300x500
5. DEL + AVC 400x50
6. DEL 800x100
7. ECL 700x300

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)	E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
ÉCLATEMENT (ECL)	INSTRUMENTATION
RÉPARATION	PRÉCONTRAINTÉ DALLE
TRACE DE ROUILLE	PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	83	6	1	0	4
Inspecté par:	MAP		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-08		Localisation: 23W-24W				
			Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):

1. DEL 800x400
2. AVC 500x50
3. DEL 400x100
4. ECL 300x300
5. ECL 700x100
6. DEL +ECL 1200x100
7. DEL 400x100
8. ECL 200x200

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

DÉLAMINAGE (DEL)	E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
ÉCLATEMENT (ECL)	INSTRUMENTATION
RÉPARATION	PRÉCONTRAINTÉ DALLE
TRACE DE ROUILLE	PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	83	6	1	0	4
Inspecté par:	MAP		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-08		Localisation: 23W-24W				
			Élément: POUTRE P5				



TABEAU DE FISSURATION
Propriétés de la fissure

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F10	3.16	1.00	3.26	1.00	0.05	0.10
F11 ⁽¹⁾	-0.25	1.82	0.22	1.82	0.05	0.47
F12	1.50	2.61	1.50	1.96	0.05	0.65
F13	1.00	2.61	1.00	2.25	0.05	0.36
F14 ⁽¹⁾	2.82	1.78	3.29	1.78	0.10	0.47
F15 ⁽¹⁾	1.36	2.15	2.32	2.15	0.05	0.96
F16	0.60	0.15	0.90	0.15	0.05	0.30
F17	2.00	0.30	2.96	0.30	0.05	0.96
F18	2.23	0.45	2.94	0.45	0.05	0.71
F19	1.13	0.74	2.88	0.74	0.05	1.75
F20 ⁽²⁾	0	2.19	-0.20	2.19	0.05	0.93
F21 ⁽²⁾	-0.03	1.73	-0.10	1.73	0.05	0.86
F22 ⁽²⁾	-0.03	1.54	-0.07	1.54	0.05	0.83
F23 ⁽²⁾	-0.03	1.28	0	1.28	0.05	0.77
F24 ⁽²⁾	-0.19	0.96	0.07	0.96	0.05	0.87
F25 ⁽²⁾	0.01	0.63	0.14	0.63	0.05	0.80
F26 ⁽²⁾	-0.01	0.35	0.20	0.35	0.05	0.64
F38	0.04	0.50	0.04	0.70	0.05	0.20
F39	-0.15	0.72	0.19	0.72	0.05	0.34
F40	-0.11	0.54	0.20	0.54	0.05	0.31
F41	0	0.61	0.13	0.61	0.05	0.13
F42	0.03	0.49	0.16	0.49	0.05	0.13
F43	0.04	0.43	0.17	0.43	0.05	0.13


(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES
 (2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m²	97	2	1	0	2

Inspecté par: MAP - / AM -
 Date: 2017-06-08, 2017-06-09

Section: SECTION 5
 Localisation: 23W-24W
 Élément: DIA. INT. AXE 2 - 1de2




Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
F10	3.16	1.00	3.26	1.00	0.05	0.10
F11 ⁽¹⁾	-0.25	1.82	0.22	1.82	0.05	0.47
F12	1.50	2.61	1.50	1.96	0.05	0.66
F13	1.00	2.61	1.00	2.25	0.05	0.38
F14 ⁽¹⁾	2.82	1.78	3.29	1.78	0.10	0.47
F15 ⁽¹⁾	1.38	2.15	2.32	2.15	0.05	0.96
F16	0.60	0.15	0.90	0.15	0.05	0.30
F17	2.00	0.30	2.96	0.30	0.05	0.96
F18	2.23	0.45	2.94	0.45	0.05	0.71
F19	1.13	0.74	2.88	0.74	0.05	1.75
F20 ⁽²⁾	0	2.19	-0.20	2.19	0.05	0.93
F21 ⁽²⁾	-0.03	1.73	-0.10	1.73	0.05	0.86
F22 ⁽²⁾	-0.03	1.54	-0.07	1.54	0.05	0.83
F23 ⁽²⁾	-0.03	1.28	0	1.28	0.05	0.77
F24 ⁽²⁾	-0.19	0.96	0.07	0.96	0.05	0.87
F25 ⁽²⁾	0.01	0.63	0.14	0.63	0.05	0.60
F26 ⁽²⁾	-0.01	0.35	0.20	0.35	0.05	0.64
F38	0.04	0.50	0.04	0.70	0.05	0.20
F39	-0.15	0.72	0.19	0.72	0.05	0.34
F40	-0.11	0.54	0.20	0.54	0.05	0.31
F41	0	0.61	0.13	0.61	0.05	0.13
F42	0.03	0.49	0.16	0.49	0.05	0.13
F43	0.04	0.43	0.17	0.43	0.05	0.13

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES
 (2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ

Commentaire(s):
 1. DEL DU CACHETAGE
 2. ECL 100x400
 3. DEL 50x300
 CEC = 2 □K1 - FISS LCAB (2)

	CONSORTIUM
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MAP - <input type="checkbox"/> / AM - <input type="checkbox"/>	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-08, 2017-06-09	Localisation: 23W-24W
	Élément: DIA. INT. AXE 2 - 2de2




TABEAU DE FISSURATION
Propriétés de la fissure

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1 (1)	0	0.34	1.20	0.32	0.05	1.20
F2 (1)	1.50	0.32	2.10	0.32	0.05	0.60
F3 (1)	1.00	0.37	1.60	0.37	0.05	0.60
F4 (1)	1.20	0.74	2.44	0.74	0.05	1.24
F5 (1)	1.83	1.53	2.44	1.53	0.05	0.61
F6 (1)	2.10	1.70	2.44	1.70	0.05	0.34
F7 (1)	0.70	0.28	2.40	0.28	0.05	1.70
F8 (1)	1.50	0.43	1.75	0.43	0.05	0.25
F9 (1)	0.90	0.54	1.60	0.54	0.05	0.70
F10	0.55	0.50	0.75	0.50	0.05	0.20
F11	1.08	0.60	1.23	0.60	0.05	0.15
F27 (2)	-0.18	1.48	-0.18	1.48	0.10	1.29
F28 (2)	-0.18	1.33	-0.18	1.33	0.05	1.15
F29 (2)	-0.18	1.00	-0.18	1.00	0.20	1.02
F30	0.03	0.60	-0.10	1.24	0.20	0.65
F31	0.10	0.90	0.31	1.62	0.25	1.04
F32	-0.18	0.63	0.77	0.54	0.05	0.27
F33	0	0.57	0.40	0.57	0.05	0.40
F34	0.03	0.40	0.03	0.72	0.10	0.32
F35	0	0.62	0.12	0.62	0.10	0.12
F36	0.37	0.40	0.37	0.72	0.10	0.32
F37	-0.15	0.73	0.25	0.73	0.05	0.40


(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES
(2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTREMITÉ

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	97	2	1	0	2
Inspecté par: MAP - [] / AM - []			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-08, 2017-06-09			Localisation: 23W-24W				
			Élément: DIA. INT. AXE 3 - 1de2				




Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
F1 (1)	0	0.34	1.20	0.32	0.05	1.20
F2 (1)	1.50	0.32	2.10	0.32	0.05	0.60
F3 (1)	1.00	0.37	1.60	0.37	0.05	0.60
F4 (1)	1.20	0.74	2.44	0.74	0.05	1.24
F5 (1)	1.83	1.53	2.44	1.53	0.05	0.61
F6 (1)	2.10	1.70	2.44	1.70	0.05	0.34
F7 (1)	0.70	0.28	2.40	0.28	0.05	1.70
F8 (1)	1.50	0.43	1.75	0.43	0.05	0.25
F9 (1)	0.90	0.54	1.60	0.54	0.05	0.70
F10	0.55	0.50	0.75	0.50	0.05	0.20
F11	1.08	0.60	1.23	0.60	0.05	0.15
F27(2)	-0.18	1.48	-0.18	1.48	0.10	1.29
F28(2)	-0.18	1.33	-0.18	1.33	0.05	1.15
F29(2)	-0.18	1.00	-0.18	1.00	0.20	1.02
F30	0.03	0.60	-0.10	1.24	0.20	0.65
F31	0.10	0.90	0.31	1.82	0.25	1.04
F32	-0.18	0.63	0.77	0.54	0.05	0.27
F33	0	0.57	0.40	0.57	0.05	0.40
F34	0.03	0.40	0.03	0.72	0.10	0.32
F35	0	0.62	0.12	0.62	0.10	0.12
F36	0.37	0.40	0.37	0.72	0.10	0.32
F37	-0.15	0.73	0.25	0.73	0.05	0.40

(1) INSPECTION VISUELLE, FISSURE INACCESSIBLE (PASSERELLE DU TM); COORDONNÉES ESTIMÉES
 (2) LA FISSURE EST SUR LES 3 FACES DE L'EXTRÉMITÉ



DIAPHRAGME 3
 FACE MONTRÉAL



Commentaire(s):



1. DEL 200x500
2. ECL 250x250 - K1- ANC VIS COR
3. DEL 100x500 + TRACE DE ROUILLE

CEC = 2 □ K1- ANC VIS COR
 CEC = 2 □ K1- FISS LCAB(2)

	CONSORTIUM
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450
Inspecté par: MAP - ■ / AM - ■	Section: SECTION 5
Date: 2017-06-08, 2017-06-09	Localisation: 23W-24W
Élément: DIA. INT. AXE 3 - 2de2	

TRAVÉE 24W - 25W

OUEST (VERS MONTRÉAL)





TRAVÉE 23W - 24W

EST (VERS BROSSARD)

Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: MAP /		Section: SECTION 5					
Date: 2017-06-08		Localisation: 24W					
		Élément: APPAREILS D'APPUI					



Commentaire(s):

1- DÉSAGRÉGATION LÉG. DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2- ECL + AVC


3- PROFILS: CORROSION MOYENNE

4- PROFILÉ: FISSURE

5- ECL


GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	94	5	0	1	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	50	45	5	0	3
Inspecté par:	AF / ■	JV / ■	Section: SECTION 5				
Date:	2017-05-21	2017-06-04	Localisation: 24W				
			Élément: JOINT				




AXE: 25W

FACE AMONT




AXE: 24W



AXE: 24W

FACE AVAL



AXE: 25W


Commentaire(s):

① AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE

② CAVITÉ DANS LA SOUDURE INFÉRIEURE

③ TRACE DE ROUILLE SUR LA SOUDURE SUPÉRIEURE

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450			
Inspecté par: AM / <input type="checkbox"/>		JV / <input type="checkbox"/>	
Date: 2017-06-09 2017-06-12		2017-08-01	
Section: 5		Localisation: 24W - 25W	
Élément: GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P1)			



Commentaire(s):

1. DEL 1500x200
2. DEL 1500x200
3. DEL 300x300
4. DEL 400x400

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure				Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y	Ouverture Max. (mm)		

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m²	93	5	2	0	4
Inspecté par:	AM /		Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-09 2017-06-12		Localisation: 24W-25W				
			Élément: POUTRE P5				



Commentaire(s):

- A1-DEL FPERI 800x400 (FISS COLMATÉE) CEC = 2
- DEL 2500x1500 DU BÉTON PROJETÉ

F1 : AUCUNE OUVERTURE VISIBLE
 F2 : DÉFAUT DE VIBRATION DE BÉTON (NID DE CAILLIQU) COLMATÉ, AUCUNE OUVERTURE

Fissure:	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	9.06	1.15	10.42	1.59	N/A	1.41	22
F2	-10.40	1.57	-9.11	1.15	N/A	1.34	22
F3	-8.88	0.98	-8.91	0.66	0.05	1.98	22

(*) Fissure colmatée
 (†) Fissure continue dans le raidisseur

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELA MINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m ²	94	5	1	0	2
Inspecté par: AM /			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-09 2017-06-12			Localisation: 24W-25W				
			Élément: POUTRE P6				



Commentaire(s):

A1 - FISS LCAB (5+) = CEC 1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	-26.08	1.48	-24.33	0.75	0.05	1.98	8
F2	-21.39	2.77	-20.00	2.26	0.20	1.51	18 (1)
F3	-8.79	0.80	-8.09	0.75	0.05	0.29	21
F4	-8.89	1.07	-7.32	0.73	0.10	1.62	22
F5	24.38	0.76	25.74	1.05	0.05	1.39	6
F6	-8.89	1.05	-8.31	0.90	0.10	0.60	22
F7	7.37	0.89	9.75	1.27	0.20	2.54	22 (1)
F8	13.91	0.31	14.62	0.36	0.10	0.72	17
F9	-1.19	1.17	0.10	1.17	0.05	0.05	N/A
F10	18.66	1.65	19.59	2.05	0.05	1.20	18
F11	13.22	1.33	13.46	1.35	0.10	0.25	20

(*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC. DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DELAÏNAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAÎNTE DALLE
- PRÉCONTRAÎNTE POUTRE
- PRFC


COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	95	5	0	0	
Inspecté par: AM /			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-09 2017-06-12			Localisation: 24W-25W				
			Élément: POUTRE P7				




AXE: 25W

FACE AMONT




AXE: 24W



AXE: 24W

FACE AVA




AXE: 25W



Commentaire(s):

- ① AUCUN DÉFAUT À L'ASSEMBLAGE
- ② TRACE DE ROUILLE DANS LA SOUDURE
- ③ TRACE DE ROUILLE SUR PLAQUE DES GOUSSETS
- ④ DÉFAUT DES SOUDURES EN-DESSOUS
- ⑤ CAVITÉ DANS LA SOUDURE INFÉRIEURE
- ⑥ TRACE DE ROUILLE SUR LA SOUDURE SUPÉRIEURE

 Consortium Startec   		CONSORTIUM Startec   	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450			
Inspecté par: A.M. / 		J.V. / 	
Date: 2017-06-09 2017-06-12		Section: 5 Localisation: 24W - 25W Élément: GOUSSETS D'EXTRÉMITÉ TM1 (P7)	




		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: AM /		AF / AM		Section: SECTION 5			
Date: 2017-06-09		2017-06-13		Localisation: 25W			
				Élément: APPAREILS D'APPUI			



- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

- Commentaire(s):
- ① - DALOT DÉCHIRÉ SUR TOUTE LA LONGUEUR (50% C CEC=4)
 - ② - VIDE SOUS LE PROFILÉ
 - ③ - 2 x ECL 400 x 20mm
 - ④ - DEL 500 x 500
 - ⑤ - ECL 300 x 200 + INFILTRATION
 - ⑥ - ÉCROUS MANQUANTS À LA CONSOLE


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT		22.4	ml	50	0	50	0	4
PROFILÉ		22.4	ml	100	0	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE		24	m ²	22	75	3	0	4
RENFORT - CONSOLE		24	un	100	0	0	0	3
Inspecté par:		AF / ■	JV / ■	AM / AF	Section: SECTION 5			
Date:		2017-05-21 2017-06-09 2017-06-12	2017-06-04	2017-06-13	Localisation: 25W			
					Élément: JOINT			



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

LÉGENDE:


- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- FISSURES
- TRACE DE ROUILLE

QUADRILLAGE 2000 x 2000


Commentaire(s):

- Ⓐ FÛT: 85% DE LA SURFACE DÉLAMINÉE (2 CÔTÉS)
- Ⓑ FÛT RÉPARÉ AVEC COFFRAGE ET SURÉPAISSEUR.


		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	60	40	0	0	4
FÛT	293	m ²	40	39	21	0	3
Inspecté par:	AM /	AF / AM	Section: SECTION 5				
Date:	2017-06-09 2017-06-12	2017-06-13	Localisation: 25W				
			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				




LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTÉ
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF POST TENSIONING SYSTEM
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



DÉTAIL B
DÉTAIL A



LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAINTÉ
(À REMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
DECK INFILL STRIP EXTERNAL POST-TENSIONING
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)




DÉTAIL B
DÉTAIL

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
Platelage No.1 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.1 - RENFORT-PTE DALLE								4
Platelage No.2 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.2 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.2 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.2 - RENFORT-PTE DALLE								
Platelage No.3 - BLOC D'ANCRAGE	P		un					
Platelage No.3 - MONOTORONS	P		un					
Platelage No.3 - DÉVIATEURS	S			N/A				
Platelage No.3 - RENFORT-PTE DALLE								

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DEFAUT RELEVÉ

	CONSORTIUM 	
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450	
Inspecté par: AF/AM	Section: SECTION 5	
Date: 2017-06-13	Localisation: 25W-26W	
Élément: RENFORT-PTE DALLE		



Commentaire(s):

1.A2-FISS FLEX (CEC 1)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1 (1)	7.55	1.90	9.71	2.85	0.10	2.38	24
FR1	-2.40	0.00	-2.40	0.10	0.10	0.10	-
FR2	-2.01	0.00	-2.01	0.10	0.10	0.10	-
FR3	-1.63	0.00	-1.63	0.10	0.10	0.10	-
FR4	-1.25	0.00	-1.25	0.10	0.10	0.10	-

(1) DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC (ENDUIT)

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

		INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018				No. Contrat: 62450	
		Éléments		État du matériau		CEC	
	Total Inspecté	Unité	A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	94	5	0	1	
Inspecté par: AF / AM			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-13			Localisation: 25W-26W				
			Élément: POUTRE P1				



Commentaire(s):
 1. DEL 400x100
 2. ECL 300 Ø
 A1-FISS LCAB (4) = CEC 2

NOTE : FISSURES RECOUVERTES PAR PRFC

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-14.61	1.75	-10.71	0.65	0,10 (1)	3.49	20
F2	10.95	0.67	16.95	2.68	0,05 (1)	6.34	20
F3	24.82	1.29	25.11	1.35	0,05	0.30	9
F4	-16.83	2.62	-11.28	0.66	0,05 (1)	5.88	20
F5	10.70	0.69	14.56	1.68	0,10 (1)	4.03	20
F6	-8.66	1.40	-7.25	0.94	0,05	1.49	23
F7	-8.87	2.25	-7.39	1.60	0,15	1.61	24

(*) Fissure cachée par travaux de réparation
 (**) Fissure injectée

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)




LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC


Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P7		415	m ²	89	10	1	0	2
Inspecté par:		AM / []	AM / AF	Section: SECTION 5				
Date:		2017-06-12	2017-06-13	Localisation: 25W-26W				
				Élément: POUTRE P7				



Commentaire(s):
 K1 - FISS LCAS (2 OU PLUS) CEC = 2

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					Longueur (m)
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	-0.41	2.02	0.25	2.02	0.10	0.68
F2	-0.35	1.65	0.24	1.65	0.10	0.50
F3	-0.24	1.20	-0.09	1.20	0.10	0.15
F4	-0.18	0.90	-0.08	0.90	0.10	0.10
F5	-0.11	0.55	0.04	0.55	0.10	0.15
F6	-0.24	1.20	0.16	1.20	0.10	0.40
F7	-0.10	0.50	0.04	0.50	0.10	0.14
F8	-0.34	1.65	0.25	1.65	0.15	0.50
F9	-0.44	2.15	0.20	2.15	0.10	0.84

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m ²	99	1	0	0	4
DIAPHRAGME 3	83	m ²	99	1	0	0	2
Inspecté par: AF / AM			Section: SECTION 5				
Date: 2017-06-13			Localisation: 25W-26W				
			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



Commentaire(s):


TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	99	1	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	70	30	0	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	90	10	0	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL JV	DIR. BROSSARD AF	Section: SECTION 5				
Date:	2017/06/04	2017/05/21	Localisation: 25W-26W				
			Élément: DESSUS DU TABLIER				

TRAVÉE 27W - 26W


OUEST (VERS MONTRÉAL)



PH.0043

PH 0044

PH.0045



TRAVÉE 26W - 25W

EST (VERS BROSSARD)



Commentaire(s):

- 1. RENFLEMENT MOYEN
- RENFLEMENT LÉGER AUX APPAREILS D'APPUI TYP.

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

			CONSORTIUM 				
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	70	30	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	40	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par: AF / AM			MAP / AF		Section: SECTION 5		
Date: 2017-06-13			2017-06-14		Localisation: 26W		
					Élément: APPAREILS D'APPUI		




- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):

- 1- VIDE SOUS PROFILÉ
- 2- ECL 500 x 20
- 3- BOULON MANQUANT
- 4- BOULON À SERRER
- 5- DEL 100 Ø

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT		22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ		22.4	ml	100	0	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE		24	m ²	73	25	2	0	4
RENFORT-CONSOLE		24	un	100	0	0	0	4


Inspecté par:	AF ■	JV ■	AF / AM	MAP / AF	Section:	SECTION 5	
Date:	2017-05-21	2017-06-04	2017-06-13	2017-06-14	Localisation:	26W	
					Élément:	JOINT	



PROFIL AMONT

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

PROFIL AVAL



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- FISSURES
- TRACE DE ROUILLE
- QUADRILLAGE 2000 x 2000


Commentaire(s):

CHEVÊTRE: FISSURATION POLYGONALE $\approx 0.2\text{mm}$ GÉNÉRALISÉE (50%B)

FÛT: FISSURATION POLYGONALE $\approx 0.2\text{mm}$ GÉNÉRALISÉE (40%B)

RENFORT - CHEMISAGE FÛT: CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE (100%B)

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	50	50	0	0	4
FÛT	284	m ²	60	40	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT			0	100	0	0	4
Inspecté par:		AF / AM	MAP / AF		Section: SECTION 5		
Date:		2017-06-13	2017-06-14		Localisation: 26W		
				Élément: FÛT ET CHEVÊTRE			



Commentaire(s):

- DEL 800x300
- ECL + AVC 200x200

Fissure	Propriétés de la fissure					# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
	X	Y	X	Y		

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m ²	98	3	1	0	4
Inspecté par:	MAP / AF						SECTION: SECTION 5
Date:	2017-06-14	2017-06-15	2017-06-16				Localisation: 26W-27W
							Élément: POUTRE P3



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x250
 2. ECL + AVC 200x250
 3. ECL + AVC 500x250
 4. ECL + AVC 600x250
 5. ECL + AVC 500x500 PH.4909
 6. DEL 1000x150
 7. DEL + ECL 18000x90 CÔTÉ EXT.
- CÔTÉ EXT. AMONT: DEL + ECL
TR ROUILLE 5% + FISS. LONG
+ EFF TYP.
- A2 - FISS FLEX (RETRAIT) CEC 1

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure (1)	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début		Coordonnées fin				
	X	Y	X	Y			
F1	-8.50	1.50	-5.59	0.73	<0.15	0.75	23
F2	5.27	0.73	8.66	1.45	0.30	3.70	24
F3 (1)	-15.33	2.30	-12.00	1.20	0.15	3.50	20

PH.0028 / 4913

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT


LÉGENDE:

	DÉLAMINAGE (DEL)		E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
	ÉCLATEMENT (ECL)		INSTRUMENTATION
	RÉPARATION		PRÉCONTRAINTES DALLE
	TRACE DE ROUILLE		PRFC

COORDONNÉES

(1) FISSURES CACHÉES OU PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LES RÉPARATIONS DE LA POUTRE.



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	91	7	1	1	
Inspecté par:	MAP / AF	<input checked="" type="checkbox"/> / AM	<input checked="" type="checkbox"/> / AF	MAP	<input checked="" type="checkbox"/>	Section: SECTION 5	
Date:	2017-06-14	2017-06-15	2017-06-16	2017-07-12	Localisation: 26W-27W		
Élément: POUTRE P7							1 DE 2



Commentaire(s):
 RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES.

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION


			CONSORTIUM 				
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par:			Section:			SECTION 5	
P.L.		MA.P.	J.V.	Localisation:			27W
Date: 2017-07-10		2017-07-12	2017-07-25	Élément:			APPAREILS D'APPUI





- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 1- VIDE SOUS LE PROFILE


					CONSORTIUM 		
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	95	5	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	49	50	1	0	4
RENFORT - CONSOLE	24	un	100	0	0	0	4
Inspecté par:			SECTION: SECTION 5				
Date:			Localisation: 27W				
2017-05-21 2017-06-04 2017-07-10 2017-07-12 2017-07-25			Élément: JOINT				



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(À RÉMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)




Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

** POUR LES FISSURES SPÉCIFIQUES À LA CONNEXION DE LA POUTRE TRANSVERSALE À L'ÂME DE LA POUTRE
** FOR CRACKS SPECIFIC TO CONNECTION OF TRANSVERSE BEAM TO GIRDER WEBS

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
-	AUCUN DÉFAUT RELÈVE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4
Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE	P							
Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE	P							
Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P							
Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								

	INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: P L J.F.B.	J.V.
Date: 2017-07-10	2017-07-25	



- Commentaire(s):
2. ECL + AVC 300x300
 3. F. POLYG. + TH DANS BÉTON DE RÉP.
 4. DEL 600x500
 6. ECL Ø100
 7. DECOLLEMENT EN RIVE 150 x50 DANS BANDE HORIZ
 8. ECL +AVC + TR 4000x200
 9. DEL +ECL +AVC + TR 8000x200
 10. INS. VIS. (PRÉSENCE T.M + Q.P.)
- N1- ANC VIS CORR CEC 3
- A2 - FISS FLEX CEC 1

Fissure	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-8.89	2.59	-8.49	2.25	0.3	0.52	24
F2	-6.47	0.24	-4.79	0.31	0.05	1.73	FH
F3	8.19	2.13	8.89	2.38	0.20	0.70	24

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	88	10	1	1	1
Inspecté par:	P.L.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-09 2017-07-10		Localisation: 27W-28W				
			Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2				




FISSURES DE RETRAIT

TABLEAU DE FISSURATION								TABLEAU DE FISSURATION								
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble		Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)							X	Y	X	Y			
	X	Y	X	Y												
FR3	-2.36	0	-2.36	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR22	-0.89	0	-0.89	0.10	<0.05	0.10	N/A	
FR4	-2.19	0	-2.19	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR23	-0.15	0	-0.15	0.10	0.05	0.10	N/A	
FR5	-1.64	0	-1.64	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR24	0.26	0	0.26	0.15	<0.05	0.15	N/A	
FR6	-0.76	0	-0.76	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR25	1.29	0	1.29	0.15	<0.05	0.15	N/A	
FR7	-0.26	0	-0.26	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR26	1.81	0	1.81	0.15	0.05	0.15	N/A	
FR8	0.88	0	0.88	0.10	<0.05	0.10	N/A	FR27	2.21	0	2.21	0.15	<0.05	0.15	N/A	
FR9	1.32	0	1.32	0.10	0.05	0.10	N/A	FR28	0.78	0	0.78	0.10	0.05	0.10	N/A	
FR10	1.48	0	1.48	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR11	1.73	0	1.73	0.10	0.10	0.10	N/A									
FR12	1.98	0	1.98	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR13	2.08	0	2.08	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR14	2.23	0	2.23	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR15	2.36	0	2.36	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR16	2.51	0	2.51	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR17	-2.25	0	-2.25	0.10	0.05	0.10	N/A									
FR18	-1.90	0	-1.90	0.10	0.05	0.10	N/A									
FR19	-1.72	0	-1.72	0.10	0.05	0.10	N/A									
FR20	-1.42	0	-1.42	0.10	<0.05	0.10	N/A									
FR21	-1.27	0	-1.27	0.10	<0.05	0.10	N/A									

Commentaire(s):


10. INS. VIS. (PRÉSENCE T.M. + Q.P.)



LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE

				Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450																																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Élément</th> <th rowspan="2">Total Inspecté</th> <th rowspan="2">Unité</th> <th colspan="4">État du matériau</th> <th rowspan="2">CEC</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POUTRE P1</td> <td>415</td> <td>m²</td> <td>88</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC	A	B	C	D	POUTRE P1	415	m ²	88	10	1	1																													
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC																																																
			A	B	C	D																																																	
POUTRE P1	415	m ²	88	10	1	1																																																	
Inspecté par: P.L.		Date: 2017-07-09 2017-07-10		Section: SECTION 5																																																			
				Localisation: 27W-28W																																																			
				Élément: POUTRE P1 - 2 DE 2																																																			



Commentaire(s):

- DEL Ø100
- DEL 400x300

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	-15.45	2.29	-11.66	1.05	0.05	4.54	21
F2	-15.19	1.32	-9.06	0.38	0.05	6.22	20

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-25		Localisation: 27W-28W				
			Élément: POUTRE P5				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x300
 2. DEL 450x300 DANS LA RÉPARATION.
 4. ECL + AVC 800x800
 5. ECL + AVC 800x200
 9. DEL + DESAG. IMP. 1500x150
 10. ECL + DESAG. MOY. DANS RÉPARATION 1000x50
 11. ECL + AVC 300x200, K1 ANC EXP
 13. DEL 500x300
 14. DEL 300x800
 15. DEL 300x50
 16. DEL+ECL+AVC+TR 2000x200
 17. DEL+ECL+AVC+TR 6000x200
 18. DEL+ECL+AVC+TR 3000x200
- N1 - ANC VIS CORR. CEC=3
- A1 - FISS LCAB (6), CEC=1
A2 - FISS FLEX (RETRAIT), CEC=1

FACE AVAL : INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M.

Fissure	Coordonnées de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-9.93	2.79	-9.14	2.58	0.05	0.82	24
F2	-7.39	0.50	8.89	0.50	1.50	16.30	FH
F3	11.19	0.29	15.28	0.29	0.80	4.09	FH
F4	0.63	0.22	3.79	0.62	2.00	3.19	24
F5	9.14	2.58	9.93	2.79	0.30	0.82	24
F6	-8.87	1.23	-8.20	1.08	0.15	0.68	22
F7	8.45	2.48	8.89	2.65	0.25	0.48	24
F8	-9.72	0.78	-8.34	0.80	0.20	1.50	21
F9	-4.39	0.55	-3.43	0.40	0.05	0.97	24
F10	11.09	0.45	12.79	0.85	0.10	1.75	20

Fissure	Coordonnées de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F11	-8.74	1.00	-8.94	0.95	0.05	0.30	22
F12	-4.14	0.50	-1.94	0.30	DESAG.	2.21	24
F13	-1.49	0.18	0.79	0.10	0.05	2.31	24
F14	9.49	2.20	9.59	2.25	0.05	0.11	23
F15	9.49	2.10	9.59	2.15	0.05	0.11	23

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:


- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE

INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	87	10	2	1	

Inspecté par: P.L. J.V. Date: 2017-06-02 2017-06-27 2017-07-25

Section: SECTION 5 Localisation: 27W-28W Élément: POUTRE P7 1 DE 2




TABLIER - VUE EN PLAN

Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - NID DE POULE
 - PELADE
 - DÉSENROBAGE



		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	1213	m ²	99	1	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	54	ml	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	54	ml	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	54	ml	99	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	54	ml	100	0	0	0	4
Inspecté par:	DIR. MONTRÉAL JV		DIR. BROSSARD AF		Section: SECTION 5		
Date:	2017/06/04		2017/05/21		Localisation: 27W-28W		
					Élément: DESSUS DU TABLIER		



Commentaire(s):
 RENFLEMENT LÉGER DES ÉLASTOMÈRES (TYP.)
 1. INS. VIS. (T.M. + Q.P.)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST			100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST			85	15	0	0	4
BUTOIR			100	0	0	0	4
ASSISE			100	0	0	0	4
Inspecté par:	P.L.	J.V.	Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-10	2017-07-25	Localisation: 28W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 GARNITURE: ACCUMULATION DE DEBRIS TYP.
 1 - VIDE SOUS LE PROFILÉ
 GOUTTIÈRE DÉCHIRÉE SUR TOUTE LA LONGUEUR (50% C/CEC=4)

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	50	0	50	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	97	2	0	1	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	49	50	1	0	4
CONSOLE			100	0	0	0	4
SECTION 5							
Inspecté par:	A.F. []	J.V. []	P.L. []	J.V. []	Section: 28W		
Date:	2017-05-21	2017-06-04	2017-07-10	2017-07-25	Localisation: JOINT		




TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F2	3.69	0.84	4.17	1.45	0.05	0.78
F3	3.72	0.05	4.30	0.50	0.05	0.72
F4	4.47	0.80	5.74	1.50	0.05	1.67
F5	4.50	0.50	5.15	0.91	0.05	0.80
F6	4.53	0.42	5.15	1.09	0.05	2.00
F7	5.89	0.69	7.19	1.13	0.05	1.37

Commentaire(s):

Q1 - FPE (0.05mm = CEC 3)

6. DEL 800x600

7. DEL 1300x2600

8. DEL 1500x2200

10. DEL 500x250

13. FISS. VERT. DE RETRAIT @500<0.15mm


14. FISS. VERT. DE RETRAIT @500<0.05mm DANS RÉPARATION

26. FISS. POLY. 150x150<0.05mm

J.C. : JOINT DE CONSTRUCTION

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - FPE FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000


		CONSORTIUM					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
VOIR CHEVÊTRE 2 DE 2							
Inspecté par:	P.L. []	J.V. []	Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-10	2017-07-25	Localisation: 28W				
Élément: CHEVÊTRE 1 DE 2							



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			100	0	0	0	4
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT NOTÉ


 <small>Par le Consortium pour la Réhabilitation du Pont Champlain</small>	<small>CONSORTIUM</small> 
	Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450
Inspecté par: MA.P. XXXXXXXXXX	Section: SECTION 5
Date: 2017-07-11	Localisation: 28W-29W
	Élément: RENFORT-PRFC P3



COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			100	0	0	0	4
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT NOTÉ

		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MA P. [REDACTED]	A F. [REDACTED]	Section: SECTION 5	
Date: 2017-07-11 2017-07-12	2107-07-13	Localisation: 28W-29W	
		Élément: RENFORT-PRFC P4	




FACE AVAL
POUTRE AVEC BANDES DE TFC

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BANDES DE TFC	P			100	0	0	0	4
RENFORT-PRFC								4

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
1	TROUS D'INGÉNIERIE APPROUVÉS PAR LE CONCEPTEUR DU PRFC



		CONSORTIUM 	
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450	
Inspecté par: MA P. [REDACTED]	A F. [REDACTED]	Section: SECTION 5	
Date: 2017-07-12		Localisation: 28W-29W	
		Élément: RENFORT-PRFC P6	



Commentaire(s):

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION

Consortium STANTEC CIMA exp.			No. Contrat: 62450				
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m ²	100	0	0	0	4
Inspecté par:			Section: SECTION 5				
Date:			Localisation: 29W				
Élément: APPAREILS D'APPUI							




- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - TRACE DE ROUILLE
 - COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):
 DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.
 1 - VIDE SOUS LE PROFILÉ
 NOTE: PERTE D'ÉTANCHEÏTE APPRÉCIABLE DU JOINT


Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	ml	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	ml	95	5	0	2	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m ²	98	1	1	0	3

Inspecté par:	A.F. [] J.V. [] MAP. [] P.L. [] J.V. []	Section:	SECTION 5
Date:	2017-05-21 2017-06-04 2017-07-12 2017-07-13 2017-07-17	Localisation:	29W
		Élément:	JOINT



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)



PROFIL AVAL


FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

Commentaire(s):
 Q1 - FPE 0,15mm @ 0,25mm (CEC 2)


TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	-3.72	0	-4.14	1.10	0.20	1.20
F2	3.72	0	4.05	1.29	0.15	1.33
F3	3.72	0.29	6.61	1.27	0.15	3.30
F4	-3.72	0.23	-4.15	0.72	0.25	0.86

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
 - ÉCLATEMENT (ECL)
 - RÉPARATION
 - FISSURES
 - TRACE DE ROUILLE
 - FPE FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
 - QUADRILLAGE 2000 x 2000


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	50	49	1	0	2
FÛT	258	m ²	0	83	5	2	3
Inspecté par:	A.F.	M.A.P.	A.F.	J.V.	Section: SECTION 5		
Date:	2017-07-13	2017-07-11 2017-07-12	2017-07-17	2017-07-26 2017-07-31	Localisation: 29W		
				Élément: FÛT ET CHEVÊTRE			




LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(INSPECTOR TO SKETCH ON PLAN VIEW LOCATIONS INSPECTED)



LOCALISATION DES SUPPORTS LOCAL
(À RÉMPLIR PAR L'INSPECTEUR)
LOCATION OF LOCAL SUPPORTS
(TO BE COMPLETED BY INSPECTOR)



SUPPORT LOCAL DE LA DALLE
LOCAL SLAB SUPPORT



DÉTAIL A
DETAIL


Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
X	Y	X	Y			
-	-	-	-	-	-	-

** POUR LES FISSURES SPÉCIFIQUES À LA CONNEXION DE LA POUTRE TRANSVERSALE À L'ÂME DE LA POUTRE
** FOR CRACKS SPECIFIC TO CONNECTION OF TRANSVERSE BEAM TO GIRDER WEBS

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
Platelage No.1 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.1 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4
Platelage No.3 - POUTRES LONGITUDINALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - POUTRES TRANSVERSALE	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - CONNECTION À L'ÂME DES POUTRES	P			100	0	0	0	4
Platelage No.3 - RENFORT-SUPPLOC DALLE								4

	INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450	
	Inspecté par: A.F. J.V.	Section: SECTION 5
Date: 2017-07-17, 18 2017-07-25, 26	Localisation: 29W-30W	
Élément: RENFORT-SUPPLOC DALLE		



- Commentaire(s):
- ECL + AVC + TVC AVEC 12 FILS SECTIONNÉS 2400x1000 (A1 - ECL TV)
 - ECL + TR 300x150
 - DEL + TR 700x400
 - RÉPARATION DÉCOLLÉE
 - ECL + AVC 200x800
 - DEL 200x200 (A1 - DEL FPER1)
 - DEL 8000x300 DE LA RÉPARATION
 - AVC 50x300
 - DEL 200x1500 (A1 - DEL FPER1) PH. 0463
 - ECL+AVC 200x300
 - ECL+AVC 200x200
 - DÉSAG MOY@IMP 2000x200
 - DÉSAG MOY@IMP 500x100
 - ECL+AVC 200x300
 - ECL+AVC 700x100
 - ECL+AVC 200x200
 - DÉSAG MOY@IMP 400x100
 - ECL+AVC 2000x200

A2 - FISS FLEX (CEC 1)
 A1 - ECL TV (CEC 1)

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-11.88	2.90	-5.87	0.78	0.10	6.40	23
F2	-2.56	0.51	-0.08	0.36	1.25	2.47	N/A
F3	4.48	0.58	8.89	1.53	0.50	4.51	23
F4	21.92	2.83	22.61	2.40	0.05	0.74	NA
F5	5.58	0.83	8.89	1.71	0.25	3.38	23
F6	-8.88	1.87	-4.78	0.82	0.80	4.24	23
F7	9.08	1.80	14.47	2.75	1.50	2.56	23


PH. 0100
 PH. 0115
 PH. 0131

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:
 [Hatched] DÉLAMINAGE (DEL)
 [Red hatched] ÉCLATEMENT (ECL)
 [Green hatched] RÉPARATION
 [Red dot] TRACE DE ROUILLE
 [Blue hatched] E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
 [Orange hatched] INSTRUMENTATION
 [Purple hatched] PRÉCONTRAINTÉ DALLE
 [Light blue hatched] PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
 [Light blue hatched] PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m ²	81	15	2	2	
Inspecté par: A F. [Signature]			Section: SECTION 5				
Date: 2017-07-17, 18			Localisation: 29W-30W				
			Élément: POUTRE P1 1 DE 2				



Commentaire(s):

- ECL + AVC 300x300
- ECL + AVC 400x300
- ECL + AVC 300x100

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	-12.53	0.66	-14.72	1.08	0.05	2.23	20

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m ²	94	5	1	0	4
Inspecté par:	J.V.		Section: SECTION 5				
Date:	2017-07-25, 26		Localisation: 29W-30W				
			Élément: POUTRE P6				



- Commentaire(s):
- ECL + AVC 400x400
 - DEL 400x1000
 - DEL + ECL 2000x500 dans béton de réparation
 - DEL + ECL 4200x600
 - ECL + AVC 100x100 dans béton de rép. + TVC
 - DEL + ECL 2400x900 + TORON SECTIONNÉ
 - DEL 4500x350
 - DEL 300x300
 - ECL 1000x1500
 - ECL 1000x300
 - DEL 600x17000
 - DEL 400x4200
 - DEL 200x500
 - DEL 300x800
 - DEL 300x2500
 - A1 - DEL F PERI 1000x3700
 - A1 - DEL F PERI 1000x6000
 - AVC Ø100
 - ECL + AVC 500x300
 - DÉSAG MOY @IMP 700x100
 - ECL 200x200
 - 2xDEL 600x300
 - DEL + ECL 5000x200
 - DEL 1500x1000
 - DEL + ECLTV 6000x1500
 - DEL 3000x400
- FACE AVANT: INSPECTION VISUELLE CAUSÉE PAR PASSERELLE DE T.M. + Q.P.
- A1 - FISS LAB (5) = CEC 1
A1 - ECL TV = CEC 1

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-19.61	2.82	-14.06	0.95	0.50	5.86	19
F2	-17.47	2.77	-9.09	0.52	0.80	8.51	20
F3	-11.89	2.82	-5.02	0.67	0.60	7.06	23
F4	-8.89	2.49	-2.18	0.41	2.50	7.11	24
F5	1.90	0.40	8.89	2.39	0.60	7.40	24
F6	9.39	0.40	16.84	2.80	0.60	7.85	20
F7	14.20	1.29	18.88	2.80	0.10	4.95	19
F8	8.01	1.54	11.00	2.80	0.20	3.26	23
F9	8.49	0.90	8.89	0.95	0.05	0.40	22
F10	11.48	0.70	13.77	1.44	0.05	2.42	20
F11	-8.81	2.75	-2.72	0.40	1.50	6.59	24
F12	-8.81	1.08	-8.43	1.01	0.05	0.38	22
F13	-18.64	2.50	-17.47	1.95	0.05	1.30	19
F14	-16.66	2.42	-10.54	0.64	0.05	6.58	20
F15	2.59	0.45	9.00	2.80	1.50	6.70	24

* OUV. = 0.3mm DEHORS DES ZONES DÉLAMINÉES
** OUV. = 0.15mm DEHORS DES ZONES DÉLAMINÉES

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)


LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- TRACE DE ROUILLE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m ²	71	17	11	1	1
Inspecté par: J.V			Section: SECTION 5				
Date: 2017-07-25, 26			Localisation: 29W-30W				
			Élément: POUTRE P7				




Commentaire(s):

- 1 : RENFLEMENT LÉGER
- 2 : RENFLEMENT MOYEN + PERTE DE CONTACT $\pm 5\%$

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST			85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST			70	30	0	0	4
BUTOIR			100	0	0	0	4
ASSISE			74	25	1	0	4
Inspecté par: A.F. /		J.V. /		Section: SECTION 5			
Date: 2017-07-18		2017-07-25		Localisation: 30W			
Élément: APPAREILS D'APPUI							



É.I. - PLATEFORME INSTALLÉE

PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

Commentaire(s):

Q1 - FPE 0.2 @ 0.6 mm - CEC = 1

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	3.72	0	4.60	0.80	0.60	0.83
F2	-4.18	0.10	-4.69	0.33	0.20	0.86
F3	-3.84	0	-3.84	0.74	0.60	0.74
F4	-3.84	0.53	-4.80	0.74	0.50	1.22
F5	-4.26	0.10	E.I.	E.I.	0.50	±3.00

E.I. : ÉLÉMENT INACCESSIBLE

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- FISSURES
- TRACE DE ROUILLE
- FPE FISS POTENTIELLEMENT DUE AUX EFFORTS
- QUADRILLAGE 2000 x 2000

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m ²	30	68	1	1	4
FÛT	249	m ²	55	45	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT	30	m ²	0	100	0	0	4
Inspecté par: A.F. / J.V. / J.V. Date: 2017-07-18 / 2017-07-20 / 2017-07-25 Section: SECTION 5 Localisation: 30W Élément: FÛT ET CHEVÊTRE							

